

# Labotom-20

## Upute za upotrebu

**Prijevod originalnih uputa**



Br. dokumenta: 16937025-01\_B\_hr  
Datum izdanja: 28.1.2022

---

**Autorska prava**

Sadržaj ovih uputa za upotrebu vlasništvo je društva Struers ApS. Zabranjeno je umnožavanje bilo kojeg dijela ovog priručnika bez pisane dozvole društva Struers ApS.

Sva prava pridržana. © Struers ApS 27.1.2022.

---

# Sadržaj

<b>1 O ovim uputama.....</b>	<b>6</b>
<b>2 Sigurnost.....</b>	<b>6</b>
2.1 predviđeno za upotrebu .....	6
2.2 Sigurnosni uređaji.....	6
2.2.1 Mjere opreza za stoj Labotom-20.....	7
2.3 Sigurnosne poruke.....	8
2.4 Sigurnosne poruke u ovom priručniku .....	9
<b>3 Početak rada.....</b>	<b>11</b>
3.1 Opis uređaja .....	11
3.2 Pregled .....	12
3.3 Struersova baza znanje .....	14
3.4 Pribor i potrošni materijal.....	14
<b>4 Transport i skladištenje .....</b>	<b>15</b>
4.1 Transport.....	15
4.2 Skladištenje .....	16
<b>5 Instalacija .....</b>	<b>16</b>
5.1 Raspakiranje.....	16
5.2 Provjera popisa pakiranja.....	17
5.3 Podizanje .....	17
5.4 Napajanje.....	21
5.4.1 Povezivanje sa uređajem.....	22
5.4.2 Kabel za mrežno napajanje - preporučene specifikacije.....	22
5.4.3 Vanjska zaštita od kratkog spoja.....	25
5.4.4 Prekidač za diferencijalnu struju (RCCB).....	25
5.5 Povezivanje sustava hlađenja.....	26
5.5.1 Povezivanje odvodnog otvora na rashladni sustav.....	27
5.5.2 Povezivanje dovoda vode iz rashladnog sustava.....	27
5.5.3 Povezivanje komunikacijskog kabela na rashladni sustav .....	28
5.6 Povezivanje na ispušni sustav .....	28
5.7 Buka.....	28
5.8 Vibracije.....	28
5.9 Producni tuneli (opcija).....	29
5.9.1 Montaža produžnih tunela.....	29

<b>6 Rukovanje uređajem.....</b>	<b>31</b>
6.1 Rezni kotači.....	31
6.1.1 Odabir reznog kotača.....	31
6.1.2 Montaža i demontaža reznog kotača.....	32
6.2 Stezne naprave.....	32
6.2.1 Smještanje steznih naprava.....	32
6.2.2 Okomita stezna naprava za brzo sticanje.....	33
6.2.3 Montiranje stezne naprave za brzo sticanje i opružne stezaljke .....	33
6.3 Linijski laser.....	33
6.4 Osnovni rad .....	34
6.4.1 Funkcije upravljačke ploče.....	34
6.4.2 Zatezanje obratka.....	35
6.4.3 Pokretanje i zaustavljanje postupka rezanja.....	36
<b>7 Održavanje i servis -Labotom-20 .....</b>	<b>37</b>
7.1 Dnevno .....	37
7.1.1 Upotreba pištolja za ispiranje .....	38
7.1.2 Čišćenje rezne komore pomoću AxioWash.....	38
7.1.3 Čišćenje sustava hlađenja .....	39
7.1.4 Provjera sigurnosnog štitnika.....	39
7.1.5 Provjera štitnika reznog kotača.....	39
7.1.6 Provjera sigurnosnog štitnika sa zaključavanjem .....	39
7.2 Tjedno.....	40
7.2.1 Tjedno čišćenje.....	40
7.2.2 Rezna komora .....	40
7.2.3 Čišćenje steznih alata.....	40
7.2.4 Sustav hlađenja .....	40
7.3 Mjesečno.....	40
7.3.1 Zamjena rashladne tekućine .....	40
7.3.2 Održavanje reznih stolova .....	41
7.4 Godišnje.....	41
7.4.1 Pregled sigurnosnog štitnika .....	41
7.4.2 Čišćenje mlaznice pištolja za ispiranje .....	41
7.5 Rezni kotači.....	41
7.5.1 Testiranje reznih kotača .....	41
7.5.2 Pohrana konvencionalnih reznih kotača.....	42
7.5.3 Pohrana dijamantnih i CBN reznih kotača .....	42
7.6 Testiranje sigurnosnih uređaja .....	42
7.6.1 Zaustavljanje u nuždi .....	42
7.6.2 Sigurnosni poklopac .....	43

---

7.6.3 Prekidač sigurnosnog štitnika.....	44
7.6.4 Brava sigurnosnog štitnika.....	44
7.6.5 Testiranje funkcije ispiranja.....	45
<b>8 Rezervni dijelovi.....</b>	<b>46</b>
<b>9 Servis i popravak .....</b>	<b>46</b>
<b>10 Zbrinjavanje.....</b>	<b>46</b>
<b>11 Rješavanje poteškoća - Labotom-20.....</b>	<b>47</b>
11.1 Uređaj.....	47
11.2 Problemi sa rezanjem.....	48
<b>12 Tehnički podaci.....</b>	<b>51</b>
12.1 Tehnički podaci .....	51
12.2 Sigurnosni krug Kategorije/Izvedba Razina.....	55
12.3 Razine buke i vibracija.....	55
12.4 Sigurnosni dijelovi upravljačkog sustava (SRP/CS).....	56
12.5 Diagrams.....	57
12.5.1 Diagrams Labotom-20.....	57
12.6 Informacije o pravnim odredbama i propisima.....	63
<b>13 Kontrolni popis prije instalacije.....</b>	<b>63</b>
13.1 Specifikacije pakiranja.....	63
13.2 Lokacija.....	63
13.3 Dimenzije .....	65
13.4 Preporučeni prostor.....	68
13.5 Transport i skladištenje.....	69
13.5.1 Dugoročno skladištenje ili otprema.....	69
13.6 Raspakiranje.....	69
13.7 Podizanje .....	70
13.8 Napajanje.....	74
13.8.1 Povezivanje sa uređajem.....	75
13.8.2 Kabel za mrežno napajanje - preporučene specifikacije.....	75
13.8.3 Vanjska zaštita od kratkog spoja.....	78
13.8.4 Prekidač za diferencijalnu struju (RCCB).....	78
13.9 Sigurnosne specifikacije.....	79
13.10 Opskrba vodom .....	79
13.11 Ispuh.....	79
13.12 Sustav hlađenja.....	80
<b>14 Proizvođač.....</b>	<b>80</b>

# 1 O ovim uputama

## Upute za upotrebu

Oprema Struers smije se upotrebljavati samo u vezi s i na način opisan u uputama za upotrebu isporučenim s opremom.



Napomena  
Pažljivo pročitajte upute prije upotrebe.



Napomena  
Ako želite detaljno pregledati određene informacije, pogledajte internet verziju ovih uputa za upotrebu.

# 2 Sigurnost

## 2.1 predviđeno za upotrebu

Za profesionalno ručno abrazivno mokro rezanje materijala za daljnju provjeru materijala i samo za rukovanje odraslog/kvalificiranog/obučenog osoblja. Uređaj je namijenjen samo za korištenje s rashladnim tekućinama i reznim pločama razvijenim za ovu svrhu i ovaj uređaj.

Uređaj je predviđen za upotrebu u profesionalnom radnom okruženju (npr. u laboratoriju za materijalografiju).

### Nemojte upotrebljavati uređaj za sljedeće

Rezanje materijala osim krutih materijala prikladnih za materijalografska istraživanja. Uređaj se posebice ne smije upotrebljavati ni za koji oblik rezanja eksplozivnog i/ili zapaljivog materijala (npr. magnezij) kao ni za materijale koji nisu stabilni tijekom strojne obrade, zagrijavanja ni primjene tlaka.

Uređaj se ne smije upotrebljavati s reznim pločama koji nisu kompatibilni sa preduvjetima uređaja (npr. oštrica pile ili nazubljeni rezni kotači).

### Model

Labotom-20

Labotom-20 - za tunele

## 2.2 Sigurnosni uređaji

Uređaj je opremljen sljedećim sigurnosnim uređajima:

- Zaustavljanje u nuždi
- Glavni sigurnosni štitnik sa samozaključavanjem
- Štitnik reznog kotača

Kada pritisnete gumb Start za početak postupka rezanja, aktivira se mehanizam za zaključavanje.

## 2.2.1 Mjere opreza za stoj Labotom-20



### Pažljivo pročitajte prije upotrebe

#### Specifične mjere opreza - preostali rizici

1. Zanemarivanje ovih informacija i pogrešno rukovanje opremom može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda i materijalne štete.
2. Uređaj se mora instalirati u skladu s lokalnim sigurnosnim propisima. Sve funkcije na uređaju i sva povezana oprema moraju biti u radnome stanju.
3. Operater mora pročitati mjere predostrožnosti i upute za upotrebu te mjerodavne odjeljke svih priručnika za svu povezanu opremu i pribor. Operater mora pročitati Upute za upotrebu i, ako je primjenjivo, Sigurnosno-tehničke listove mjerodavnog potrošnog materijala.
4. Uređaj se mora postaviti na siguran i stabilan stol s prikladnom radnom visinom. Stol mora moći nositi najmanje težinu stola i pribora.
5. Nikada nemojte gledati izravno u lasersku zraku.
6. Uvijek koristite neoštećene rezne ploče koje su odobrene za najmanje: 60 m/s.
7. Nemojte koristiti uređaj s nazubljenim reznim pločama
8. Poštujte trenutačne sigurnosne propise za rukovanje, miješanje, punjenje, pražnjenje i zbrinjavanje rashladne tekućine s aditivima. Izbjegavajte doticaj s kožom.
9. Nosite prikladne rukavice za zaštitu prstiju od abraziva i vrućih/oštih uzoraka. Nosite rukavice tijekom ispiranja i čišćenja uređaja.
10. Tijekom rukovanja uzorcima uvijek nosite zaštitnu obuću.
11. Uvijek označite ili zaštitite izbočine koje strše ako izlaze izvan uređaja.

#### Opće mjere opreza

1. Preporučuje se upotreba ispušnog sustava jer rezne tekućine, materijali koje je potrebno rezati i rezne ploče mogu ispuštati štetne plinove, pare i prašinu. Uvijek koristite ispušni sustav za odvođenje para ako je to preporučeno u sigurnosno-tehničkim listovima.
2. Uređaj emitira samo srednju razinu buke. Međutim, postupak rezanja može biti bučan ovisno o karakteristikama uzorka. Upotreba zaštite sluha ako izloženost buci premašuje razine propisane lokalnim propisima.
3. Uređaj se mora odspojiti sa električnog napajanja prije servisa.
4. U slučaju požara obavijestite osobe koje se nalaze u blizini i vatrogasnu službu. Isključite napajanje. Koristite se aparatom za gašenje požara na bazi praha. Nemojte upotrebljavati vodu.
5. Oprema Struers smije se upotrebljavati samo u vezi s i na način opisan u uputama za upotrebu isporučenim s opremom.
6. Ako se oprema podvrgne zloupotrebi, nepravilnoj instalaciji, preinakama, nemaru, nesrećama ili nepravilnom popravku, Struers neće snositi odgovornost za štetu nastalu na korisniku ili na opremi.

7. Demontiranje bilo kojeg dijela opreme tijekom servisnih radova ili radova popravaka uvijek mora provesti kvalificirani tehničar (za elektromehaniku, elektroniku, mehaniku, pneumatske sustave itd.).

### 2.3 Sigurnosne poruke

#### Znakovi korišteni u sigurnosnim porukama

Struers upotrebljava sljedeće znakove za označavanje potencijalnih opasnosti.

##### ELEKTRIČNA OPASNOST



Ovaj znak označava električnu opasnost koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili teškom ozljedom.

##### OPASNOST



Ovaj znak označava opasnost s visokom razine rizika koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili teškom ozljedom.

##### UPOZORENJE



Ovaj znak označava opasnost sa srednjom razine rizika koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati smrću ili teškom ozljedom.

##### OPREZ



Ovaj znak označava opasnost s niskom razine rizika koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati blagom ili umjerenom ozljedom.

##### OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA



Ovaj znak označava opasnost od prignjećenja koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati blagom, umjerenom ili teškom ozljedom.

##### OPASNOST OD TOPLINSKIH OZLJEDA



Ovaj znak označava opasnost od toplinskih ozljeda koje, ako se ne izbjegnu, mogu rezultirati blagom, umjerenom ili teškom ozljedom.

#### Opće poruke

##### Napomena



Ovaj znak označava da postoji opasnost od oštećenja imovine ili potrebe za postupanjem uz poseban oprez.

##### Savjet



Ovaj znak upućuje na to da su dostupne dodatne informacije i savjeti.

## 2.4 Sigurnosne poruke u ovom priručniku



### UPOZORENJE

Ako postoje vidljivi znakovi propadanja ili oštećenja sigurnosnog štitnika, mora se odmah zamijeniti.

Obratite se struersovoj servisnoj službi.



### UPOZORENJE

Ključne sigurnosne komponente moraju se zamijeniti nakon maksimalnog trajanja od 20 godina. Obratite se struersovoj servisnoj službi.



### UPOZORENJE

Ne koristite uređaj s neispravnim sigurnosnim uređajima.

Obratite se struersovoj servisnoj službi.



### UPOZORENJE

U slučaju požara obavijestite osobe koje se nalaze u blizini i vatrogasnu službu. Koristite se aparatom za gašenje požara na bazi praha. Nemojte upotrebljavati vodu.



### ELEKTRIČNA OPASNOST

Uređaj mora biti uzemljen.

Osigurajte da stvarni napon strujnog napajanja bude u skladu s naponom navedenim na tipskoj pločici uređaja.

Netočan napon može oštetiti strujni krug.



### ELEKTRIČNA OPASNOST

#### Za električne instalacije sa fidovim sklopkama

Za Labotom-20 potrebna je fidova sklopka tip A, 30 mA (EN 50178/5.2.11.1).

#### Za električne instalacije bez fidove sklopke

Oprema mora biti zaštićena izolacijskim transformatorom (dvonamotajni transformator).

Obratite se kvalificiranom električaru kako biste provjerili rješenje.

Uvijek slijedite lokalne propise.



### ELEKTRIČNA OPASNOST

Isključite električno napajanje prije nego što instalirate strujnu opremu.

Osigurajte da stvarni napon strujnog napajanja bude u skladu s naponom navedenim na tipskoj pločici uređaja.

Netočan napon može oštetiti strujni krug.



### ELEKTRIČNA OPASNOST

Pumpa recirkulacijske rashladne jedinice mora biti uzemljena.

Pobrinite se da napon električnog napajanja odgovara naponu navedenom na tipskoj pločici pumpe.

Netočan napon može oštetiti strujni krug.



### ELEKTRIČNA OPASNOST

Isključivanje jedinice iz električne mreže smije provesti samo kvalificirani tehničar.



### OPASNOST OD TOPLINSKIH OZLJEDA

Nosite prikladne rukavice za zaštitu prstiju od abraziva i vrućih/oštih uzoraka.



### OPREZ

Oprema Struers smije se upotrebljavati samo u vezi s i na način opisan u uputan za upotrebu isporučenim s opremom.



### OPREZ

Ne koristite Labotom-20 ako je oštećen.



### OPREZ

Sigurnosne komponente uređaja moraju se testirati najmanje jednom godišnje.



### OPREZ

Provjeru uvijek mora provesti kvalificirani tehničar (za elektromehaniku, elektroniku mehaniku, pneumatske sustave itd.).



### OPREZ

Dulja izloženost buci može dovesti do trajnog oštećenja sluha osobe.  
Upotreba zaštite sluha ako izloženost buci premašuje razine propisane lokalnim propisima.



### OPREZ

Nemojte koristiti uređaj s nekompatibilnim priborom ili potrošnim materijalom.



### OPREZ

Pobrinite se za to da uređaj bude ravan.



### OPREZ

Uređaj ne smije raditi dok je na kotačima.



### OPREZ

Izbjegavajte dodir aditiva rashladne tekućine s kožom.

**OPREZ**

Recirkulacijski spremnik je vrlo težak kada je pun.

**OPREZ**

Tlok rashladne tekućine koja se dovodi u uređaj mora biti maksimalno: 9,9 bara (143 psi).

**UPOZORENJE**

Nemojte gledati izravno u lasersku zraku.

**OPREZ**

Tijekom rukovanja uzorcima uvijek nosite zaštitnu obuću.

## 3 Početak rada

### 3.1 Opis uređaja

Labotom-20 je ručni rezni uređaj namijenjen za rezanje materijalografskih uzoraka. Uređaj je namijenjen za mokro abrazivno rezanje svih stabilnih i neeksplozivnih metala. Mora biti opremljen sustavom za recirkulaciju rashladne tekućine.

Labotom-20 za tunele može se opremiti tunelima sa svake ili obje strane u slučaju da operater treba rezati dugačke uzorke.

Postupak rezanja započinje pričvršćivanjem uzorka na rezni stol pomoću zateznog alata. Oprema je opremljena laserskom zrakom za pozicioniranje uzorka.


Operater zatvara sigurnosni poklopac koji se zaključava kada operater pokrene uređaj. Ostaje zaključan za vrijeme trajanja rezanja. Operater izvodi postupak rezanja ručnim povlačenjem ručke vodeći reznu ploču kroz uzorak. Operater zaustavlja uređaj i kada se rezna ploča zaustavi, sigurnosna brava se otpušta i uzorak se može ukloniti.


U slučaju nestanka struje tijekom procesa rezanja, sigurnosni poklopac ostaje zaključan. Za otvaranje sigurnosnog poklopca, koristite poseban ključ za otvaranje sigurnosne brave na sigurnosnom poklopцу.

Uređaj se može povezati na vanjski ispušni sustav za uklanjanje para iz postupka rezanja.


## 3.2 Pregled

### Prikaz prednje strane




**Bočni prikaz****Desna strana**

- A Ručica rezne ploče
- B Pištolj za ispiranje


**Ljeva strana**

- A Otpuštanje sigurnosne brave
- B Glavni prekidač

**Prikaz stražnje strane**

- A Brojač uključivanja motora
- B Strujna utičnica
- C odjel za servisnog tehničara
- D Priklučak za vodu
- E Utičnica za priključak rashladnog sustava
- F Priklučak za ispuh
- G Odvod

#### Unutar uređaja



- A Sigurnosna brava
- B AxioWash
- C Glavni motor za rezanje
- D AxioWash uključivanje/isključivanje
- E Odvod
- F Priklučak za produžne nastavke
- G laserska zraka
- H Štitnik reznog kotača
- I Upravljačka ploča
- J Sakupljač uzorka
- K Rezni stol

### 3.3 Struersova baza znanje

Materijalografsko rezanje područje je u kojemu počinje većina analiza mikrostruktura.

Dobro razumijevanje postupka rezanja može pomoći pri odabiru prikladnih metoda stezanja i rezanja i time osigurati visokokvalitetni rez.

Minimiziranje reznih uzoraka pridonijet će preostalom materijalografskom postupku i djelovati kao dobar temelj za učinkovitu i visokokvalitetnu pripremu.



#### Savjet

Za dodatne informacije pogledajte odjeljak Rezanje na struersovoj web stranici.

### 3.4 Pribor i potrošni materijal

#### Pribor

Za informacije o dostupnoj ponudi pogledajte brošuru za Labotom-20:

- [Struersova Web stranica](http://www.struers.com) (<http://www.struers.com>)

#### Potrošni materijal

Oprema je dizajnirana za upotrebu samo s potrošnim materijalom proizvođača Struers posebno razvijenim za ovu svrhu i tip uređaja.

Ostali proizvodi mogu sadržavati agresivna otapala, koja otapaju npr. gumene brtve. Jamstvo možda ne pokriva oštećene dijelove uređaja (npr. brtve i cijevi) kada se šteta može izravno povezati s upotrebom potrošnog materijala koji nije isporučen od Struersa.

Za informacije o dostupnoj ponudi pogledajte:

- [Katalog potrošnog materijala Struers](http://www.struers.com/Library) (<http://www.struers.com/Library>)

# 4 Transport i skladištenje

Ako u bilo kojem trenutku nakon instalacije morate premjestiti uređaj ili ga skladištiti, postoji cijeli niz smjernica koje preporučujemo da slijedite.

- Sigurno zapakirajte uređaj prije transporta.  
Nedovoljno pakiranje može oštetiti uređaj i poništiti jamstvo. Obratite se struersovoj servisnoj službi.
- Struers preporučuje da se sva originalna pakiranja i pribor sačuvaju za buduću uporabu.

## 4.1 Transport



### ELEKTRIČNA OPASNOST

Isključivanje jedinice iz električne mreže smije provesti samo kvalificirani tehničar.





### Napomena

Struers preporučuje da se sva originalna pakiranja i pribor sačuvaju za buduću uporabu.

### Postupak

Za siguran transport uređaja slijedite ove upute.


1. Odspojite električno napajanje.
2. Odvojite rashladni sustav, ako je instaliran. Pogledajte upute za određeni uređaj. Maknite rashladni sustav.
3. odpojite ispušni sustav.
4. Postavite dvije podloške na stražnju stranu uređaja. **(A)**
5. Postavite trake za podizanje na predviđene točke na uređaju.
6. Premjestite uređaj na novo mjesto.




## 5 Instalacija

Ako je uređaj planiran za dugoročno skladištenje ili otpremu

- Pričvrstite transportne nosače na mjesto.  
Upotrijebite bit-nastavak T20 (A) i imbus ključ (B).



- Smjestite kutiju za pribor i druge neučvršćene articke u sanduk.  
Kako bi uređaj bio suh, omotajte uređaj plastičnom folijom i umetnite odvlaživač (vrećicu sa silikonskim gelom) u uređaj.
- Postavite sanduk na paletu.
- Provjerite je li prednji dio sanduka okrenut prema sigurnosnom poklopcu (A).
- Pričvrstite vijke na mjesto kako biste pričvrstili sanduk na paletu. Koristite odvijač PH 2.



A Prednja strana sanduka

### 4.2 Skladištenje



#### Napomena

Struers preporučuje da se sva originalna pakiranja i pribor sačuvaju za buduću uporabu.

- Odspojite uređaj sa strujnog napajanja.
- Uklonite sav pribor.
- Očistite i osušite uređaj prije pohrane.
- Postavite uređaj i pribor u njihovo originalno pakiranje.

## 5 Instalacija



#### UPOZORENJE

Oprema Struers smije se upotrebljavati samo u spremi s i na način opisan u uputama za upotrebu isporučenim s opremom.


### 5.1 Raspakiranje




#### Napomena

Struers preporučuje da se sva originalna pakiranja i pribor sačuvaju za buduću uporabu.

- Uklonite vijke i sanduk. Koristite odvijač PH 2.



- Upotrijebite bit-nastavak T20 za uklanjanje transportnog nosača (A).
- Upotrijebite bit-nastavak T20 za uklanjanje vijaka na paleti (B).
- Imbus ključem od 6 mm uklonite vijke koji pričvršćuju uređaj na nosač (B).
- Uklonite transportne nosače.



## 5.2 Provjera popisa pakiranja

Opcijski pribor može biti sadržan u kutiji pakiranja.

Kutija pakiranja sadrži sljedeće artikle:

Kom.	Opis
1	Labotom-20
1	Vilasti ključ, 300 mm, za zamjenu rezne ploče
1	Trokutni ključ, za otvaranje sigurnosne zaštite kada je napajanje isključeno.
1	Koljenasta cijev za odvod vode
1	Odvodno crijevo, 2 m (79")
1	Obujmica za crijevo
1	Rešetka na izlazu vode. Koristite samo ako režete vrlo male uzorke.
1	Nosač za podizanje
1	Crveni čep za ispušni otvor (ako ne koristite ispušni sustav)
1	Ručno podešenje

## 5.3 Podizanje



### OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA

Pazite na svoje prste tijekom rukovanja uređajem.



Tijekom rukovanja teškim uređajima nosite zaštitnu obuću.



### OPREZ


Uređaj je težak. Uvijek koristite dizalicu i traku za podizanje.

1. Za podizanje uređaja koristite dizalicu, nosač za podizanje uključen u pakiranje i trake za podizanje.  
Dizalica mora imati kapacitet podizanja od najmanje 250 kg (552 lbs).
2. Postavite trake za podizanje ispod osnovice uređaja, s desne i s lijeve strane. **(A)**
3. Postavite prednje i stražnje trake sa unutarnje strane nogica.  
Budite oprezni pri postavljanju traka za podizanje jer one mogu oštetiti sigurnosni poklopac.
4. Provjerite jesu li trake paralelne jedna s drugom i postavite šipku za podizanje tako da obe trake budu razdvojena ispod mesta za podizanje.




**Težište**

- A: 37,5 cm (14,7")
- B: 40 cm (15,6")
- C: 73,5 cm (29")




- A: 90 cm (35,5")
- B: 38 cm (15")
- C: 31,5 cm (12,4")
- D: 86,5 cm (34")



**Na novoj lokaciji**

Preporučene dimenzije stola	
Visina	Preporuka: 80 cm (31,5")
Širina	92 cm (36,2")
Dubina	90 cm (35,4")
Stol mora imati najmanju nosivost od: 350 kg (772 lbs)	

1. Instalirajte uređaj u blizini izvora napajanja, ispušnog sustava i sustava za hlađenje.
2. Provjerite postoji li dovoljno prostora iza stola za ulazno i izlazno crijevo.
3. Postavite uređaj u prostoriju s dovoljno svjetla.
4. Postavite uređaj na tvrdnu, stabilnu radnu klupu s vodoravnom površinom i prikladnom visinom.
5. Provjerite je li uređaj ravan te nalaze li se sve četiri noge na radnoj klupi.
6. Rastavite dvije podloške za stvaranje razmaka (**A**) na stražnjoj strani uređaja i postavite ih u njihove držače (**B**).




7. Otključajte sigurnosni štitnik okretanjem trokutnog ključa u smjeru kazaljke na satu.  
Pogledajte [Provjera popisa pakiranja ▶17.](#)  
Otvorite sigurnosni štitnik.
8. Za ponovno postavljanje brave na sigurnosnom štitniku, okrenite trokutni ključ u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.




9. Otvorite sigurnosni štitnik i odšarafite pričvršćivače koji drže transportni nosač na mjestu. Koristite ključ od 30 mm (1,18") i 13 mm (0,51").




10. Uklonite transportni nosač.



11. Ponovno postavite maticu M20 na mjesto.



12. Raspakirajte crijevo za vodu uklanjanjem pokrovne folije i kabelskih vezica.



## 5.4 Napajanje



### ELEKTRIČNA OPASNOST

Isključite strujno napajanje prije nego što instalirate strujnu opremu.  
Osigurajte da stvarni napon strujnog napajanja bude u skladu s naponom navedenim na tipskoj pločici uređaja.  
Netočan napon može oštetiti strujni krug.

## 5 Instalacija


### 5.4.1 Povezivanje sa uređajem

#### Postupak

1. Otvorite električnu priključnu kutiju.
2. Povežite kabel za napajanje kao što je prikazano.

EU kabel	UL kabel
L1: Smeđa	L1: Crna
L2: Crna	L2: Crvena
L3: Crna/Siva	L3: Narančasta/tirkizna
Zemlja (uzemljenje): Žuta/zelena	Zemlja (uzemljenje): Zelena (ili žuta/zelena)
Neutralno: Plava - Ne upotrebljava se	Neutralno: Bijela - Ne upotrebljava se

Nakon postavljanja uređaja, provjerite okreće li se rezni kotač u ispravnom smjeru. Ispravan smjer označen je na štitniku reznog kotača (A).



### 5.4.2 Kabel za mrežno napajanje - preporučene specifikacije

Lokalni standardi mogu imati prednost pred preporukama za glavni kabel za strujno napajanje. Ako je potrebno, obratite se kvalificiranom električaru i provjerite koja je opcija prikladna za postavljanje lokalne instalacije.

Napon/frekvencija: 3 x 200 V/50 Hz	
<b>Min. osigurač:</b> <b>3 x 50 A</b>	Minimalna veličina kabela s minimalnim osiguračem: 5 x 4 mm <sup>2</sup> + PE
<b>Maks. osigurač:</b> <b>3 x 50 A</b>	Maksimalna veličina kabela s maksimalnim osiguračem: 5 x 4 mm <sup>2</sup> + PE

Napon/frekvencija: 3 x 220-230 V/50 Hz	
<b>Min. osigurač:</b> <b>3 x 50 A</b>	Minimalna veličina kabela s minimalnim osiguračem: 5 x 4 mm <sup>2</sup> + PE
<b>Maks. osigurač:</b> <b>3 x 50 A</b>	Maksimalna veličina kabela s maksimalnim osiguračem: 5 x 4 mm <sup>2</sup> + PE

**Napon/frekvencija: 3 x 380-415 V/50 Hz**

<b>Min. osigurač:</b> <b>3 x 40 A</b>	Minimalna veličina kabela s minimalnim osiguračem: 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> + PE
<b>Maks. osigurač:</b> <b>3 x 40 A</b>	Maksimalna veličina kabela s maksimalnim osiguračem: 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> + PE

**Napon/frekvencija: 3 x 200-210 V/60 Hz**

<b>Min. osigurač:</b> <b>3 x 50 A</b>	Minimalna veličina kabela s minimalnim osiguračem: 5 x AWG8 + PE
<b>Maks. osigurač:</b> <b>3 x 50 A</b>	Maksimalna veličina kabela s maksimalnim osiguračem: 5 x AWG8 + PE

**Napon/frekvencija: 3 x 220-240 V/60 Hz**

<b>Min. osigurač:</b> <b>3 x 50 A</b>	Minimalna veličina kabela s minimalnim osiguračem: 5 x AWG8 + PE
<b>Maks. osigurač:</b> <b>3 x 50 A</b>	Maksimalna veličina kabela s maksimalnim osiguračem: 5 x AWG8 + PE

**Napon/frekvencija: 3 x 380-415 V/60 Hz**

<b>Min. osigurač:</b> <b>3 x 40 A</b>	Minimalna veličina kabela s minimalnim osiguračem: 5 x AWG12 + PE
<b>Maks. osigurač:</b> <b>3 x 40 A</b>	Maksimalna veličina kabela s maksimalnim osiguračem: 5 x AWG12 + PE

**Napon/frekvencija: 3 x 460-480 V/60 Hz**

<b>Min. osigurač:</b> <b>3 x 40 A</b>	Minimalna veličina kabela s minimalnim osiguračem: 5 x AWG12 + PE
<b>Maks. osigurač:</b> <b>3 x 40 A</b>	Maksimalna veličina kabela s maksimalnim osiguračem: 5 x AWG12 + PE

**Podaci o električnoj energiji**

Drugi kraj kabela može biti opremljen odobrenim utikačem ili tvrdo ožičen u izvor napajanja u skladu s električnim specifikacijama i lokalnim propisima.

**ELEKTRIČNA OPASNOST**

Labotom-20 mora biti zaštićen vanjskim osiguračima. Pogledajte tablicu u nastavku za potrebnu veličinu osigurača.

## 5 Instalacija

Napon/frekvencija: 3 x 200 V/50 Hz	
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	S3 60 %: 5,5 kW (7,4 ks) S3 15 %: 7,5 kW (10 ks)
<b>Broj faza</b>	3 (3L + PE)
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	22,9 A
<b>Snaga, maks. opterećenje</b>	45,8 A
<b>Nazivna struja, najveći motor</b>	21,9 A

Napon/frekvencija: 3 x 200-210 V/60 Hz	
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	S3 60 %: 6,6 kW (8,8 ks) S3 15 %: 8,5 kW (11,4 ks)
<b>Broj faza</b>	3 (3L + PE)
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	27,1 A
<b>Snaga, maks. opterećenje</b>	54,2 A
<b>Nazivna struja, najveći motor</b>	26,1 A

Napon/frekvencija: 3 x 220-230 V/50 Hz	
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	S3 60 %: 5,5 kW (7,4 ks) S3 15 %: 7,5 kW (10 ks)
<b>Broj faza</b>	3 (3L + PE)
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	20,1 A
<b>Snaga, maks. opterećenje</b>	40,2 A
<b>Nazivna struja, najveći motor</b>	19,1 A

Napon/frekvencija: 3 x 220-240 V/60 Hz	
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	S3 60 %: 6,6 kW (8,8 ks) S3 15 %: 8,5 kW (11,4 ks)
<b>Broj faza</b>	3 (3L + PE)
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	22,5 A
<b>Snaga, maks. opterećenje</b>	45 A
<b>Nazivna struja, najveći motor</b>	21,5 A

<b>Napon/frekvencija: 3 x 380-415 V/50 Hz</b>	
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	S3 60 %: 5,5 kW (7,4 ks) S3 15 %: 7,5 kW (10 ks)
<b>Broj faza</b>	3 (3L + PE)
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	12 A
<b>Snaga, maks. opterećenje</b>	24 A
<b>Nazivna struja, najveći motor</b>	11 A

<b>Napon/frekvencija: 3 x 380-415 V/60 Hz</b>	
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	S3 60 %: 6,6 kW (8,8 ks) S3 15 %: 8,5 kW (11,4 ks)
<b>Broj faza</b>	3 (3L + PE)
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	13,4 A
<b>Snaga, maks. opterećenje</b>	26,8 A
<b>Nazivna struja, najveći motor</b>	12,4 A

<b>Napon/frekvencija: 3 x 460-480 V/60 Hz</b>	
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	S3 60 %: 6,6 kW (8,8 ks) S3 15 %: 8,5 kW (11,4 ks)
<b>Broj faza</b>	3 (3L + PE)
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	12,4 A
<b>Snaga, maks. opterećenje</b>	24,8 A
<b>Nazivna struja, najveći motor</b>	11,4 A

#### 5.4.3 Vanjska zaštita od kratkog spoja

**OPREZ**



Uređaj uvijek mora biti zaštićen vanjskim osiguračima. Pogledajte električnu tablicu za detalje o potrebnoj veličini osigurača.

#### 5.4.4 Prekidač za diferencijalnu struju (RCCB)

**Napomena**

Lokalni standardi mogu imati prednost pred preporukama za glavni kabel za strujno napajanje. Ako je potrebno, obratite se kvalificiranom električaru i provjerite koja je opcija prikladna za postavljanje lokalne instalacije.

<b>Preduvjeti za električne instalacije</b>	
<b>S prekidačem za diferencijalnu struju (RCCB) - Obvezno</b>	Tip A, 30 mA (EN 50178/5.2.11.1) ili jači

## 5.5 Povezivanje sustava hlađenja

Kako biste osigurali optimalno hlađenje, montirajte recirkulacijsku jedinicu na uređaj.



### ELEKTRIČNA OPASNOST

Pumpa recirkulacijske rashladne jedinice mora biti uzemljena.  
Pobrinite se da napon električnog napajanja odgovara naponu navedenom na tipskoj pločici pumpe.  
Netočan napon može oštetiti strujni krug.



### OPREZ

Tlok rashladne tekućine koja se dovodi u uređaj mora biti maks. 9,9 bara (143 psi).



### Napomena

Prije nego spojite recirkulacijsku jedinicu na uređaj, morate je pripremiti za upotrebu.  
Pogledajte priručnik s uputama za ovu jedinicu.



### Napomena

Struers preporučuje da pištolj za ispiranje radi pri tlaku od maks. 3 bara.



### Napomena


Potrošni materijal

- Struers preporučuje dodavanje Struers aditiva protiv korozije u rashladnu vodu.
- Preporučuje se upotreba potrošnog materijala Struers.

Ostali proizvodi mogu sadržavati agresivna otapala, koja otapaju npr. gumene brtve. Jamstvo možda ne pokriva oštećene dijelove uređaja (npr. brtve i cijevi) kada se šteta može izravno povezati s upotrebom potrošnog materijala koji nije isporučen od Struersa.



### 5.5.1 Povezivanje odvodnog otvora na rashladni sustav

1. Podmažite brtveni prsten (**A**) na koljenastoj cijevi vodom sa sapunicom kako biste olakšali umetanje.



2. Gurnite koljenastu cijev na metalnu prirubnicu.
3. Postavite cijev tako da je okrenuta prema dolje.
4. Priključite savitljivo crijevo i pričvrstite ga obujmicom za crijevo.

Koristite ključ od 7 mm (0,27").



5. Priključite suprotni kraj savitljivog crijeva na rashladni sustav.

### 5.5.2 Povezivanje dovoda vode iz rashladnog sustava

1. Povežite crijevo brzo-spajajućom spojkom na vodenu pumpu rashladnog sustava.



#### Napomena

Tlak rashladne vode ne smije prelaziti 9,9 bara (143 psi)



### 5.5.3 Povezivanje komunikacijskog kabela na rashladni sustav

- Povežite komunikacijski kabel iz upravljačke jedinice rashladnog sustava u upravljačku utičnicu na uređaju.



## 5.6 Povezivanje na ispušni sustav

Struers preporučuje da se uređaj poveže na ispušni sustav.

Labotom-20 možete povezati na ispušni sustav preko otvora na stražnjoj strani kućišta. Ako ne koristite ispušni sustav, upotrijebite isporučeni crveni čep za pokrivanje otvora na stražnjoj strani kućišta. Također pogledajte: [Provjera popisa pakiranja ▶17](#).

- Montirajte ispušno crijevo (promjer: 75 mm (2,75")) od vašeg ispušnog sustava na cijev.
- Stegnite ispušno crijevo pomoću obujmice za crijevo.

### Specifikacije

Pogledajte [Tehnički podaci ▶1](#).

## 5.7 Buka

Za informacije o vrijednosti razine zvučnog tlaka pogledajte ovaj odjeljak: [Razine buke i vibracija ▶55](#)

### OPREZ



Dulja izloženost buci može dovesti do trajnog oštećenja sluha osobe.  
Upotreba zaštite sluha ako izloženost buci premašuje razine propisane lokalnim propisima.

### Za vrijeme rada

Različiti materijali imaju različite karakteristike buke. Kako biste smanjili razine buke, smanjite brzinu rotacije i/ili silu kojom se rezni kotač pritišće na obradak.

## 5.8 Vibracije

Za informacije o ukupnoj izloženosti šake i ruke vibracijama pogledajte ovaj odjeljak: [Razine buke i vibracija ▶55](#)

**OPREZ**

Rizik prijenosa vibracije sa šake na ruku tijekom ručnog rezanja.  
Produljena izloženost vibracijama može uzrokovati nelagodu, oštećenje zglobova ili čak neurološka oštećenja.

**Postupanje s vibracijama za vrijeme rada**

Ručno rezanje može uzrokovati vibracije u šaci i ruci. Kako biste smanjili vibracije, smanjite pritisak ili se koristite rukavicom za smanjenje vibracija.

Uvijek koristite preporučena rješenja za zatezanje Struersa kako biste smanjili izvor vibracija.

## 5.9 Producni tuneli (opcija)

Producni tuneli (opcija) mogu biti korisni ako radite s velikim obratcima.

### 5.9.1 Montaža produžnih tunela

Ako radite s dugim uzorcima, može vam pomoći ako na uređaj montirate produžne tunele.

Ako je uređaj spremjan za korištenje s produžnim tunelima, možete montirati produžne tunele s jedne ili obje strane.


Ako uređaj nije spremjan za korištenje s tunelima, morate zamijeniti sigurnosni štitnik kako biste mogli montirati produžne tunele. Obratite se struersovoj servisnoj službi.

**OPREZ**


Nikada nemojte koristiti uređaj bez zaštite na bočnim stranama sigurnosnog štitnika.

### Montaža jednog ili dva produžna tunela na uređaj


- Uklonite tri postavljena vijka s baze na desnoj ili lijevoj strani uređaja, ili oboje ako instalirate produžne tunele na obje strane.




- Montirajte vijak M6x12 na kućište unutar komore za rezanje pomoću bita X30.  
Nemojte pritezati vijke. Ostavite razmak od 3-4 mm (0,11-0,15").




- Postavite produžni tunel unutar kućišta.
- Pomaknite produžni tunel u stranu i provjerite je li vijak postavljen unutar utora.



- Montirajte 2 podloške i 2 M6x34 vijke u dijelu produžnog tunela koji se nalazi unutar komore za rezanje.  
Upotrijebite šesterokutni nastavak od 5 mm (0,19").
- Lagano pritegnite vijke.




7. Provjerite je li produžni tunel ispravno postavljen pomoću alata za mjerjenje kuta. Kut mora biti 90°.



A 90°

8. Pritegnite sva 3 vijka primjenom sile od 10 Nm.



## 6 Rukovanje uređajem


### 6.1 Rezni kotači

#### 6.1.1 Odabir reznog kotača

Za informacije o tome kako odabrati ispravni rezni kotač, pogledajte odjeljak Rezanje na web-mjestu društva Struers.

### 6.1.2 Montaža i demontaža reznog kotača

1. Gurnite reznu ručicu unatrag dok rezna jedinica ne dođe u krajnji stražnji položaj.
2. Pritisnite zatik za blokadu vretena na desnoj strani štitnika reznog kotača.
3. Okrenite rezni kotač dok blokada vretena ne klikne.
4. Uklonite maticu s pomoću zatezača.
5. Uklonite podložnu pločicu, prirubnicu i rezni kotač (ako je montirano).
6. Montirajte novi rezni kotač, prirubnicu, podložnu pločicu i maticu.
7. Čvrsto pritegnite maticu s pomoću zatezača i otpustite blokadu vretena.



**Napomena**

Vreteno na uređaju ima navoj na lijevu stranu.

**Napomena**

Postavite konvencionalne rezne kotače, kao što je Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/SiC između dvaju kartonskih diskova kako bi se zaštitili rezni kotač i prirubnice. Radi jamčenja najveće preciznosti s dijamantnim ili CBN reznim pločama, nemojte upotrebljavati kartonske diskove.

## 6.2 Stezne naprave



**UPOZORENJE**

Ako radite s okruglim obratkom, provjerite je li dobro pričvršćen. Ako nije, može se otkotrljati iz komore za rezanje i pasti na vaša stopala.


Stezne naprave naručuju se zasebno.

### 6.2.1 Smještanje steznih naprava

1. Stezne naprave uvijek postavljajte paralelno sa reznim stolom.
2. Postavite obradak na sredinu ili malo ispred reznog stola.

Linije na stolu pomažu vam postaviti obradak u pravilan položaj.


Najbolje rezultate postižete kada donji kvadrant reznog kotača uđe u obradak (osjenčano područje na slici).



### 6.2.2 Okomita stezna naprava za brzo stezanje

1. Montirajte okomitu steznu napravu za brzo stezanje na lijevoj strani reznog stola.
2. Postavite obradak na rezni stol.
3. Okrenite ručku na steznoj napravi u okomiti položaj.
4. Gurnite steznu napravu prema dolje na obratku i zaključajte je na mjestu povlačenjem ručke za zaključavanje prema naprijed.

Slika prikazuje cilindrični obradak pričvršćen okomitom steznom napravom za brzo stezanje.




#### Napomena

Pobrinite se da matica na reznoj jedinici ne može dosjeti u dodir sa steznom pločom.

### 6.2.3 Montiranje stezne naprave za brzo stezanje i opružne stezaljke

1. Montirajte stražnji zaustavnik za steznu napravu za brzo stezanje na lijevoj strani reznog stola. Provjerite je li izrezani kut postavljen nadesno.
2. Postavite zaustavnik za opružnu stezaljku na desnu stranu reznog stola.
3. Postavite obradak na sredinu ili malo ispred reznog stola.
4. Gurnite stražnje zaustavnike uz obradak i pomoću ključa pritegnite vijke.
5. Montirajte steznu napravu za brzo stezanje na lijevoj strani reznog stola i opružnu stezaljku na desnoj strani.
6. Namjestite stezne naprave dok ne budu odgovarale obratku.
7. Pritegnite vijke pomoću ključa.



Slika pokazuje cilindrični obradak pričvršćen okomitom steznom napravom za brzo stezanje.

## 6.3 Linijski laser



#### UPOZORENJE

Nemojte gledati izravno u lasersku zraku.

Za više informacija o linijskom laseru, pogledajte: Tehnički podaci ► 1.

## 6 Rukovanje uređajem

Laserska zraka označava poziciju reza za precizno smještanje obratka.

Laser se automatski aktivira kada se uređaj uključi, a deaktivira se kada pokrenete uređaj.

U slučaju da linijski laser nije poravnat, možete ga podesiti pomoću dva vijka na štitniku reznog kotača.



### Napomena

Laser je poravnat s unutarnjom prirubnicom, a ne s reznim kotačem zbog varijacija u debljini reznog kotača.

## 6.4 Osnovni rad



### OPREZ

Uvijek pažljivo zatvorite sigurnosni štitnik kako biste izbjegli ozljede.



### OPREZ

Tijekom rukovanja uzorcima uvijek nosite zaštitnu obuću.




### OPASNOST OD TOPLINSKIH OZLJEDA

Nosite prikladne rukavice za zaštitu prstiju od abraziva i vrućih/oštih uzoraka.

### 6.4.1 Funkcije upravljačke ploče



Gumb/LED	Funkcija
	<p><b>Pokretanje</b> Pokreće uređaj. Rezni kotač se počinje okretati i uključuje se pumpa vode za hlađenje. Ne možete aktivirati ovu funkciju ako je sigurnosni štitnik otvoren ili ako je rezni motor preopterećen. Koristite ovaj gumb za pokretanje AxioWash ako ste ručku okrenuli prema gore.</p>
	Ova ikona označava da je AxioWash aktiviran kada se uređaj pokrene.
	Ova ikona označava da je voda za hlađenje aktivirana kada se uređaj pokrene.
	<p><b>Zaustavljanje</b> Zaustavlja uređaj. Rezni kotač prestaje se rotirati. Koristite ovaj gumb da biste zaustavili AxioWash. Pumpa za vodu za hlađenje se isključuje.</p>
	<p><b>Ispiranje</b> Pokreće pumpu za vodu za hlađenje. Pritisnite stražnji dio pištolja za ispiranje za pokretanje i reguliranje ispiranja.</p>

#### 6.4.2 Zatezanje obratka

1. Koristite pištolj za ispiranje za čišćenje reznog stola.
2. Provjerite je li kolektor uzorka na svom mjestu kako biste prikupili izrezani uzorak i zaštitili obojenu površinu.
3. Postavite obratak pod obujmicu stezne naprave za brzo stezanje na lijevoj strani reznog stola.
4. Namjestite položaj stezne naprave tako da obradak bude postavljen na sredinu reznog stola.
5. Upotrijebite nasadni ključ za pritezanje stezne naprave.
6. Sputnite rezni kotač da provjerite položaj.
7. Okrenite ručku na steznoj napravi u okomiti položaj.
8. Gurnite steznu napravu prema dolje na obratku i zaključajte je na mjestu povlačenjem ručke za zaključavanje prema naprijed. Pogledajte: [Okomita stezna naprava za brzo stezanje ▶ 33.](#)

**Napomena**

Pobrinite se da je obradak čvrsto i sigurno fiksiran u steznoj napravi. Ako nije, obradak se može otpustiti i dovesti do lomljenja reznog kotača i/ili neželjenih izobličenja obratka i pribora.

### 6.4.3 Pokretanje i zaustavljanje postupka rezanja

#### UPOZORENJE



Nosite rukavice tijekom ispiranja i čišćenja uređaja.



#### OPASNOST OD TOPLINSKIH OZLJEDA

Nosite prikladne rukavice za zaštitu prstiju od abraziva i vrućih/oštih uzoraka.

1. Uključite uređaj.
2. Provjerite je li kolektor uzoraka na svom mjestu kako biste prikupili izrezani uzorak i zaštitili obojenu površinu.
3. Zatvorite sigurnosni štitnik.
4. Pritisnite START. Rezni kotač počinje se rotirati.



5. Počinje protok vode za hlađenje.



6. Pažljivo pomicajte rezni kotač prema obratku povlačenjem rezne ručice dok ne bude u dodiru s obratkom.
7. Napravite mali utor u obratku.

Ako koristite novi rezni kotač, postavite rezni kotač tako da samo dodiruje obradak sve dok rub reznog kotača ne bude ravnomjerno istrošen po cijelom promjeru.

8. Povećajte silu i nastavite rezati. Prilagodite brzinu kojom se rezni kotač vodi kroz obradak kako bi bila u skladu s materijalom i reznim kotačem.

Možete koristiti vodeće linije na sigurnosnom štitniku kako biste lakše održavali konstantnu brzinu rezanja. Također pogledajte: [Pregled ▶12](#).

9. Kada je rezni kotač gotovo u cijelosti prerezao obradak, smanjite silu rezanja.
10. Kada završite s rezanjem obratka, vratite ručku za rezanje u početni položaj.
11. Pritisnite **Stop** da zaustavite rezni kotač i vodu za hlađenje.



12. Pričekajte na otpuštanje sigurnosne blokade prije otvaranja sigurnosnog štita.



#### Napomena

Ako radite s velikim ili vrlo tvrdim obratcima, trebat će vam određena snaga za rezanje.

**Napomena**

Sigurnosni štitnik na Labotom-20 ima sigurnosni štitnik sa zaključavanjem.

Motor se neće pokrenuti sve dok je sigurnosni štitnik otvoren.

Ostavite sigurnosni štitnik otvoren kada se uređaj ne koristi kako bi se komora za rezanje potpuno osušila. To može sprječiti koroziju uslijed kondenzacije.

**Napomena**

Ne možete otvoriti sigurnosni štitnik dok se sigurnosna brava ne otpusti - potrebno je 5 sekundi nakon pritiska gumba Stop.

## 7 Održavanje i servis -Labotom-20

Pravilno održavanje potrebno je za postizanje maksimalnog vremena rada i operativnog vijeka trajanja uređaja. Održavanje je važno za osiguravanje kontinuiranog i sigurnog rada vašeg uređaja.

Postupke održavanja opisane u ovom odjeljku mora provoditi iskusno ili educirano osoblje.

**Sigurnosni dijelovi upravljačkog sustava (SRP/CS)**

Za određene sigurnosne dijelove pogledajte odjeljak „Sigurnosni dijelovi upravljačkog sustava (SRP/CS)” u odjeljku „Tehnički podaci” ovog priručnika.

**Tehnička pitanja i rezervni dijelovi**

Ako imate tehnička pitanja ili kada naručujete rezervne dijelove, navedite serijski broj i napon/frekvenciju. Serijski broj i napon navedeni su na tipskoj pločici uređaja.

### 7.1 Dnevno

Kako biste osigurali dulje trajanje svog uređaja, Struers svakako preporučuje redovito čišćenje.

Očistite sve pristupačne površine mekom, navlaženom krpom.

**Napomena**

Nemojte se koristiti suhom krpom jer površine nisu otporne na ogrebotine.

Nikada ne koristite alkohol za čišćenje stakla svjetiljke. Koristite samo vlažnu krpu.

**UPOZORENJE**

Nemojte upotrebljavati aceton, benzol ni slična otapala.

### 7.1.1 Upotreba pištolja za ispiranje

#### OPREZ



Izbjegavajte dodir aditiva rashladne tekućine s kožom.  
Nemojte pokrenuti ispiranje dok pištolj za ispiranje ne bude usmjeren u reznu komoru. Upotrebljavajte pištolj za ispiranje samo za čišćenje unutar rezne komore.  
Uvijek nosite zaštitne naočale dok koristite pištolj za ispiranje.

1. Uklonite pištolj za ispiranje iz držača.
2. Usmjerite pištolj u komoru za ispiranje.
3. Otvorite ventil na pištolju za ispiranje.
4. Da biste izbjegli prskanje vode tijekom čišćenja, koristite ventil koji se nalazi neposredno ispred pištolja za ispiranje kako biste smanjili maksimalni tlak vode.
5. Odaberite **Ispiranje** za početak rada pumpe za vodu.



6. Pritisnite stražnji dio mlaznice i očistite reznu komoru.
7. Pritisnite STOP kako biste zaustavili ispiranje.
8. Zatvorite ventil i vratite pištolj za ispiranje u držač.
9. Ostavite sigurnosni štitnik otvorenim kako biste omogućili da se komora za rezanje osuši i izbjegli koroziju.



#### Napomena



Uvijek vratite pištolj za ispiranje u njegov držač kada završite s uporabom.  
Ne koristite pištolj za ispiranje za čišćenje sigurnosnog štitnika jer to može dovesti do kapanja vode kada je sigurnosni štitnik otvoren.

### 7.1.2 Čišćenje rezne komore pomoću AxioWash

#### OPREZ



Izbjegavajte dodir aditiva rashladne tekućine s kožom.

#### Napomena



Temeljito očistite komoru za rezanje ako nećete koristiti uređaj dulje vrijeme.

#### Napomena




Koristite Axio Wash samo za čišćenje komore za rezanje.

#### Napomena



Dok koristite AxioWash, ne morate uklanjati rezni kotač ili alate za zatezanje.

1. Otvorite sigurnosni štitnik.
2. Premjestite polugu u vodoravni položaj.
3. Zatvorite sigurnosni štitnik.



4. Pritisnite gumb Start.



Motor se pokreće i voda se raspršuje kroz AxioWash mlaznicu.

5. Pomičite ručku reznog kotača gore-dolje kako biste optimizirali čišćenje rezne komore.
6. Pritisnite gumb Stop kada želite zaustaviti proces čišćenja.
7. Otvorite sigurnosni štitnik.
8. Vratite polugu u vodoravni položaj.



### 7.1.3 Čišćenje sustava hlađenja

Pogledajte priručnik s uputama za ovu jedinicu.

### 7.1.4 Provjera sigurnosnog štitnika

- Vizualno pregledajte sigurnosni štitnik i zaslon na znakove istrošenosti i oštećenja, npr. udubljenja, pukotine ili oštećenja rubne brtve.

!

**Napomena**

Ako postoje vidljivi znakovi propadanja ili oštećenja pregrade sigurnosnog štitnika, mora se odmah zamijeniti. Obratite se struerosoj servisnoj službi.

### 7.1.5 Provjera štitnika reznog kotača

Vizualno pregledajte da je štitnik reznog kotača neoštećen.

### 7.1.6 Provjera sigurnosnog štitnika sa zaključavanjem

Morate redovito provjeravati jezičak sigurnosnog štitnika na zaključavanje na znakove oštećenja i kako biste bili sigurni da savršeno pristaje u mehanizam za zaključavanje.

- Provjerite radi li jezičak sigurnosnog štitnika na zaključavanje. Mora neometano kliziti u mehanizam za zaključavanje.

## 7.2 Tjedno

### 7.2.1 Tjedno čišćenje

Redovito čistite uređaj kako bi se izbjegle posljedice oštećenja uređaja i uzoraka uslijed abrazivnih zrna ili metalnih čestica.

1. Očistite sve obojane površine i upravljačku ploču mekom, navlaženom krpom i uobičajenim kućanskim sredstvima za čišćenje. Za intenzivno čišćenje koristite sredstvo za intenzivno čišćenje kao što je Solopol Classic.
2. Očistite sigurnosni štitnik mekom, navlaženom krpom i uobičajenim kućanskim antistatičkim sredstvom za čišćenje prozora. Nikada ne koristite gruba ili agresivna sredstva za čišćenje.

#### Napomena

Pobrinite se da se ostaci deterdženata ili sredstava za čišćenje ne ispiru u spremniku rashladne jedinice jer to može dovesti do prekomjernog pjenjenja.

### 7.2.2 Rezna komora

1. Uklonite stezne naprave.
2. Temeljito očistite reznu komoru:
  - Čistite ispod reznog stola pištoljem za ispiranje i četkom kako biste uklonili nakupljene strugotine iza jedinice za rezanje.

### 7.2.3 Čišćenje steznih alata

1. Temeljito očistite i podmažite stezne alate.
2. Pohranite stezne alate na suhom mjestu ili ih zamijenite na reznom stolu nakon čišćenja.

### 7.2.4 Sustav hlađenja

- Provjerite razinu vode za hlađenje nakon 8 sati upotrebe ili najmanje jedanput tjedno.

## 7.3 Mjesečno

### 7.3.1 Zamjena rashladne tekućine

#### OPREZ

Izbjegavajte dodir aditiva rashladne tekućine s kožom.  
Nemojte pokrenuti ispiranje dok pištolj za ispiranje ne bude usmjeren u reznu komoru. Uvijek koristite zaštitne naočale ili zaštitni štit i rukavice otporne na kemikalije.

#### Napomena

Upotrebljavajte pištolj za ispiranje samo za čišćenje unutar rezne komore.

- Zamijenite rashladnu tekućinu najmanje jednom mjesечно.

### 7.3.2 Održavanje reznih stolova

- Zamijenite remenje od nehrđajućeg čelika ako je oštećeno ili istrošeno.

## 7.4 Godišnje

### 7.4.1 Pregled sigurnosnog štitnika



#### UPOZORENJE


Ne koristite uređaj s neispravnim sigurnosnim uređajima.  
Obratite se struersovoj servisnoj službi.



#### UPOZORENJE

Pregrada sigurnosnog štitnika mora se zamijeniti svako 5 godina kako bi se osigurala predviđena sigurnost. Oznaka na pregradi označava kada se mora zamijeniti.

Struers  
Safety glass  
Sicherheitsglas  
Verre sécurit



Sigurnosni štitnik sastoji se od metalnog okvira i pregrade od kompozitnog materijala koji štiti operatera. Ako je sigurnosni štitnik oštećen, bit će oslabljen i osiguravati manju zaštitu.

#### Zamjena pregrade u sigurnosnom štitniku

Odmah zamijenite sigurnosni štitnik ako je zaštitna pregrada oslabljena sudarom s objektima koji se izbacuju ili ako postoje vidljive naznake istrošenosti ili oštećenja. Obratite se servisnoj službi društva Struers.

### 7.4.2 Čišćenje mlaznice pištolja za ispiranje

- Odšarafite mlaznicu pištolja za ispiranje pomoću podesivog ključa.
- Isperite mlaznicu pod čistom, tekućom vodom.

## 7.5 Rezni kotači

### 7.5.1 Testiranje reznih kotača

Rezni kotači moraju se testirati prije upotrebe.

#### Testiranje oštećenja abrazivnog reznog kotača

- Vizualno pregledajte ima li na površini pukotina i krhotina.
- Montirajte rezni kotač, zatvorite štitnik i pustite da se kotač okreće punom brzinom.

Ako nema vidljivih oštećenja i rezni kotač se nije slomio tijekom testa velikom brzinom, prošao je test. Ako rezni kotač ima pukotine, nije siguran za korištenje i mora se zamijeniti.

### Testiranje dijamantnog/CBN rezognog kotača na oštećenja

1. Pustite da rezni kotač visi preko vašeg kažiprsta.
2. S pomoću (nemetalne) olovke blago tapkajte o rub rezognog kotača.
3. Rezni kotač položio je test ako ispušta jasan metalan zvuk tijekom tapkanja. Ako rezni kotač zvuči tupo ili prigušeno, ima pukotinu, nije siguran za upotrebu i mora se zamijeniti.

#### 7.5.2 Pohrana konvencionalnih reznih kotača

Konvencionalni rezni kotači su osjetljivi na vlažnost. Stoga nemojte miješati nove, suhe rezne kotače s rabljenima, vlažnima.

Pohranite nove rezne kotače na suhom mjestu i u vodoravnom položaju na stabilnoj podlozi.

#### 7.5.3 Pohrana dijamantnih i CBN reznih kotača

Pažljivo slijedite ove upute kako biste održali preciznost dijamantnih i CBN reznih kotača:

- Nikada ne izlažite rezni kotač teškom mehaničkom opterećenju ili toplini.
- Pohranite novi rezni kotač na suhom mjestu i u vodoravnom položaju na stabilnoj podlozi, po mogućnosti pod blagim pritiskom.
- Prije pohrane očistite i osušite rezni kotač. Za čišćenje koristite kućne deterdžente.
- Redovito izbrusite rezni kotač.

## 7.6 Testiranje sigurnosnih uređaja



### UPOZORENJE

Ne koristite uređaj s neispravnim sigurnosnim uređajima. Testiranje je potrebno provesti najmanje jednom godišnje.  
Obratite se struerosvoj servisnoj službi.

Sigurnosni štitnik ima sustav sigurnosnog isključivanja kojim se sprječava pokretanje rezognog kotača kada je sigurnosni štitnik otvoren.

Blokirni mehanizam onemogućuje operateru otvaranje sigurnosnog štitnika dok se rezni kotač ne prestane okretati.



### Napomena

Provjeru uvijek mora provesti kvalificirani tehničar (za elektromehaniku, elektroniku, mehaniku, pneumatske sustave itd.).

#### 7.6.1 Zaustavljanje u nuždi

##### Test 1

1. Pokrenite postupak rezanja.
2. Pritisnite zaustavljanje u nuždi.

3. Zaustavlja se proces rezanja i voda za hlađenje. Zaustavljanje u nuždi radi ispravno.
4. Ako se proces rezanja i voda za hlađenje ne zaustave, pritisnite gumb **Stop**.
5. Nemojte upotrebljavati uređaj.
6. Obratite se struersovoj servisnoj službi.



### Test 2

1. Pritisnite zaustavljanje u nuždi.
2. Pritisnite gumb **Start**.
3. Uređaj ne smije moći pokrenuti proces rezanja ili hlađenja vode.
4. Ako se uređaj ili rashladna voda pokrenu, pritisnite gumb **Stop**.
5. Nemojte upotrebljavati uređaj.
6. Obratite se servisnoj službi društva Struers.



#### 7.6.2 Sigurnosni poklopac



##### UPOZORENJE

Sigurnosni štitnik mora se zamijeniti svako 5 godina kako bi se osigurala predviđena sigurnost. Oznaka na pregradi označava kada se sigurnosni štitnik mora zamijeniti.

Sigurnosni štitnik ima sustav sigurnosnog isključivanja kojim se sprječava pokretanje reznog kotača kada je sigurnosni štitnik otvoren. Blokirni mehanizam onemogućuje operateru otvaranje sigurnosnog štitnika dok se rezni kotač ne prestane okretati.



##### Napomena

Provjeru uvijek mora provesti kvalificirani tehničar (za elektromehaniku, elektroniku, mehaniku, pneumatske sustave itd.).

#### Testiranje sigurnosnog štitnika

##### Test 1

1. Otvorite sigurnosni štitnik.
2. Pobrinite se da sigurnosni štitnik ostane podignut u najvišem položaju.
3. Ako sigurnosni štitnik ne ostane otvoren u najvišem položaju, zatvorite ga.
4. Nemojte upotrebljavati uređaj.
5. Obratite se struersovoj servisnoj službi.

### 7.6.3 Prekidač sigurnosnog štitnika



#### UPOZORENJE

Sigurnosni štitnik mora se zamijeniti svako 5 godina kako bi se osigurala predviđena sigurnost. Oznaka na pregradi označava kada se sigurnosni štitnik mora zamijeniti.



#### Napomena

Provjeru uvijek mora provesti kvalificirani tehničar (za elektromehaniku, elektroniku, mehaniku, pneumatske sustave itd.).

#### Testiranje prekidača sigurnosnog štitnika

##### Test 1

1. Otvorite sigurnosni štitnik.
2. Pritisnite gumb **Start**.
3. Nije moguće pokrenuti proces rezanja i vodu za hlađenje.
4. Ako se pokrene proces rezanja i/ili voda za hlađenje, pritisnite gumb **Stop**.
5. Nemojte upotrebljavati uređaj.
6. Obratite se servisnoj službi društva Struers.

### 7.6.4 Brava sigurnosnog štitnika



#### UPOZORENJE

Sigurnosni štitnik mora se zamijeniti svako 5 godina kako bi se osigurala predviđena sigurnost. Oznaka na pregradi označava kada se sigurnosni štitnik mora zamijeniti.



#### Napomena

Provjeru uvijek mora provesti kvalificirani tehničar (za elektromehaniku, elektroniku, mehaniku, pneumatske sustave itd.).

##### Test 1

1. Zatvorite sigurnosni štitnik.
2. Pritisnite **Start**. Uređaj pokreće proces rezanja i vodu za hlađenje.
3. Pokušajte otvoriti sigurnosni štitnik. Sigurnosni štitnik je zaključan i ne može se otvoriti.
4. Ako možete otvoriti sigurnosni štitnik dok uređaj radi, pritisnite gumb **Stop**.
5. Nemojte upotrebljavati uređaj.
6. Obratite se struersovoj servisnoj službi.

**Test 2**

1. Zatvorite sigurnosni štitnik.
2. Pritisnite **Start** za početak procesa rezanja. Uređaj pokreće proces rezanja i vodu za hlađenje.  

3. Pritisnite gumb **Stop**.
4. Sigurnosni štitnik mora ostati zaključan najmanje 4 sekunde nakon pritiska gumba **Stop**.  

5. Ako možete otvoriti sigurnosni štitnik prije isteka 4 sekunde, ponovno ga zatvorite.
6. Nemojte upotrebljavati uređaj.
7. Obratite se struersovoj servisnoj službi.

**Test 3**

1. Zatvorite sigurnosni štitnik.
2. Pritisnite **Start** za početak procesa rezanja.

3. Pritisnite **Stop**.

Postoji odgoda od 5 sekundi nakon što pritisnete Stop, i dok se sigurnosni štitnik ne otključa. Ako možete otvoriti sigurnosni štitnik dok se rezni kotač još okreće, NEMOJTE koristiti uređaj.

4. Obratite se servisnoj službi društva Struers.

**7.6.5 Testiranje funkcije ispiranja****Test 1**

1. Otvorite sigurnosni štitnik.
2. Pritisnite ISPIRANJE za aktiviranje pumpe za hladnu vodu i pištolja za ispiranje.  

3. Ako rashladna tekućina počne protjecati iz zaštitnog elementa reznog kotača, pritisnite gumb STOP.  

4. Nemojte upotrebljavati uređaj.
5. Obratite se struersovoj servisnoj službi.

## 8 Rezervni dijelovi

### Tehnička pitanja i rezervni dijelovi

Ako imate tehnička pitanja ili kada naručujete rezervne dijelove, navedite serijski broj. Serijski broj naveden je na tipskoj pločici jedinice.

Za dodatne informacije ili provjeru dostupnosti rezervnih dijelova, obratite se servisnoj službi društva Struers. Kontakt informacije dostupne su na web-mjestu [Struers.com](http://Struers.com).

## 9 Servis i popravak

Struers preporučuje provedbu redovite servisne provjere nakon svako 6600 rezova. Na brojaču za uključivanje motora možete vidjeti koliko je rezova obavljenog. Također pogledajte [Pregled ▶ 12.](#)



#### Napomena

Servis smije provesti samo Struers inženjer ili kvalificirani tehničar (za elektromehaniku, elektroniku, mehaniku, pneumatske sustave itd.). Obratite se struersovoj servisnoj službi.

### Servisna provjera

Društvo Struers nudi niz sveobuhvatnih planova održavanja koji zadovoljavaju potrebe naših klijenata. Ova ponuda usluga naziva se Service Guard.

Planovi održavanja obuhvaćaju provjeru opreme, zamjenu potrošnih dijelova, prilagodbe/kalibraciju za optimalan rad te završnu funkciju provjera.

## 10 Zbrinjavanje



Oprema označena simbolom WEEE sadrži električne i elektroničke komponente te se ne smije zbrinuti kao običan otpad.

Obratite se lokalnim nadležnim tijelima za informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Za zbrinjavanje potrošnog materijala i recirkulacijske tekućine slijedite lokalne propise.

# 11 Rješavanje poteškoća - Labotom-20

## 11.1 Uređaj

Pogreška	Uzrok	Radnja
Rezni kotač se ne rotira.	Sigurnosni štitnik je otvoren.	Zatvorite sigurnosni štitnik. Ako greška ostane, obratite se servisnoj službi društva Struers.
	Deaktivirana je sigurnosna brava.	Ponovno aktivirajte otpuštanje sigurnosne brave prije rukovanja uređajem.
	Rezni motor je preopterećen.	Otvorite sigurnosni štitnik i pustite motor da se ohladi najmanje 5 do 10 minuta.
Nema vode za hlađenje.	Ventil na stražnjoj strani uređaja je začepljen ili odspojen.	Uvjerite se da ventil nije začepljen ili odspojen. Ako je potrebno, odvrnute ventil i isperite ga pod tekućom vodom. Ako greška ostane, obratite se servisnoj službi društva Struers.
	Električna veza od uređaja prema recirkulacijskoj jedinici je otvorena ili je recirkulacijska jedinica isključena.	Provjerite je li recirkulacijska jedinica spojena i uključena.
	Razina vode u recirkulacijskoj jedinici je niska.	Ulijte rashladnu tekućinu u recirkulacijsku jedinicu.
Iz pištolja za ispiranje ne istječe voda	Ventil je zatvoren.	Otvorite ventil.
	Pištolj za ispiranje je začepljen.	Očistite pištolj za ispiranje vodom i komprimiranim zrakom. Ako greška ostane, obratite se servisnoj službi društva Struers.
Zahrđali obratci ili komora za rezanje	Nedovoljno aditiva za rashladnu tekućinu.	Dodajte više aditiva za rashladnu tekućinu. Pazite da koristite ispravnu koncentraciju.
	Uređaj je ostavljen sa zatvorenim sigurnosnim štitnikom.	Ostavite sigurnosni štitnik otvoren kada ne koristite uređaj.

Pogreška	Uzrok	Radnja
Sigurnosni štitnik je mutan.	Nedovoljno čišćenje.	Očistite blagom sapunicom.  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <b>Napomena</b>            Sapunica ne smije ulaziti u recirkulacijsku vodu, jer će to uzrokovati pjenjenje vode.         </div>
Stezna naprava za brzo stezanje ne može držati obradak	Stezna naprava nije izbalansirana.	Prilagodite dva vijka steznog stupa. Pogledajte <a href="#">Stezne naprave ▶32</a>
	Stezna jezgra je istrošena.	Obratite se struersovoj servisnoj službi.
Linijski laser nije poravnat	Podesite ga pomoću dva vijka na štitniku reznog kotača.	<b>UPOZORENJE</b> Nemojte gledati izravno u lasersku zraku.

## 11.2 Problemi sa rezanjem

Pogreška	Uzrok	Radnja
Promjena boje ili spaljivanje obratka.	Tvrdoća reznog kotača neprikladna je za tvrdoću/dimenzije obratka.	Odaberite drugi tip reznog kotača.
	Prevelika se sila primjenjuje na rezni kotač.	Primijenite slabiju silu.
	Neprikladno hlađenje.	Provjerite postoji li dovoljna količina vode u recirkulacijskoj rashladnoj jedinici.  Provjerite protok vode iz recirkulacijske rashladne jedinice.

Pogreška	Uzrok	Radnja
Neželjeni oštiri rubovi	Isuviše tvrd rezni kotač	Odaberite drugi tip reznog kotača.
	Prevelika sila na reznom kotaču blizu kraja rada.	Smanjite silu rezanja blizu kraja rada.
	Nedostatak potpore.	Ako je moguće, poduprite obradak s obje strane.
S vremena na vrijeme kvaliteta rezanja je drugačija	Cijev vode za hlađenje je začepljena.	Očistite cijev vode za hlađenje.
	Nedovoljna količina vode za hlađenje.	Ponovno napunite spremnik vodom i dodajte rashladni aditiv.
Rez se pomiče u stranu.	Prvobitna brzina rezanja je prevelika.	Dopustite da rezni kotač načini mali utor u obratku prije nego što napravite stvarni rez.
	Prevelika se sila primjenjuje na rezni kotač.	Primijenite slabiju silu.
Rezni kotač se slama.	Nepravilna montaža reznog kotača.	Provjerite ima li otvor pravilan promjer. Provjerite postoji li kartonska podložna pločica s obje strane reznog kotača (samo za konvencionalne rezne kotače). Provjerite je li matica dobro pritegnuta.
	Netočno stezanje obratka.	Pobrinite se za to da samo jedna strana obratka bude čvrsto stegnuta. Druga bi strana morala biti samo blago zategnuta. Koristite se potpornim alatima ako geometrija obratka iziskuje potporu.
	Nedovoljna potpora obratka.	Poduprite slobodan kraj obratka.
	Isuviše tvrd rezni kotač.	Koristite mekši rezni kotač.
	Prevelika se sila primjenjuje na rezni kotač.	Primijenite manju silu na rezni kotač.
	Neprikladno hlađenje.	Provjerite postoji li dovoljna količina vode u recirkulacijskoj rashladnoj jedinici. Provjerite crijeva vode za hlađenje.

Pogreška	Uzrok	Radnja
Rezni kotač prebrzo se troši	Prevelika se sila primjenjuje na rezni kotač.	Primijenite manju silu na rezni kotač.
	Rezni kotač je isuviše mekan za zadatak.	Odaberite jači rezni kotač.
	Uređaj vibrira.	Obratite se struersovoj servisnoj službi.
Rezni kotač ne reže kroz obradak	Netočan odabir reznog kotača.	Odaberite odgovarajući rezni kotač za vaš zadatak.
	Istrošen rezni kotač.	Zamijenite rezni kotač.
	Rezni kotač zapinje u obratku zbog internog stresa u obratku.	Izradite reljefni rez: režite do otprilike polovice obratka. Okrenite obradak 180° i smjestite rez oko 1 – 2 mm dalje od središta.
Rezni kotač vibrira za vrijeme rezanja.	Netočno stezanje obratka.	Pobrinite se za to da samo jedna strana obratka bude čvrsto stegnuta. Druga bi strana morala biti samo blago zategnuta. Koristite se potpornim alatima ako geometrija obratka iziskuje potporu.
	Rezni kotač je isuviše mekan za zadatak.	Odaberite jači rezni kotač.
	Nema dovoljno sile rezanja.	Primijenite veću silu na rezni kotač.
	Prevelika sila rezanja.	Smanjite silu na rezni kotač.
	Istrošeni ležajevi.	Obratite se struersovoj servisnoj službi.
	Određene obratke može biti teško stegnuti na odgovarajući način i mogu uzrokovati rezonanciju i vibracije.	Obratite se struersovoj servisnoj službi.
	Obradak se slama kada je stegnut.	Smjestite obradak između dviju polistirenskih ploča. Uvijek vrlo pažljivo režite lomljive obratke.
Obradak je korodiran	Obradak je predugo bio u reznoj komori.	Ostavite sigurnosni štitnik otvoren kada ne koristite uređaj.
	Nedovoljno aditiva za rashladnu tekućinu.	Provjerite je li koncentracija aditiva ispravna.

Pogreška	Uzrok	Radnja
Komora za rezanje pokazuje znakove korozije.	Obradak je izrađen od Bakar/legura bakra.	Koristite ispravan aditiv za rashladna tekućina.

# 12 Tehnički podaci

## 12.1 Tehnički podaci

<b>Kapacitet</b>	Visina i dužina	95x 200 mm (3,7" x 10")
	Promjer	110 mm (4,7")
	Dužina rezanja	305 mm (12")
<b>Rezni kotač</b>	Promjer	350 mm (14")
	Promjer zateznog trna	32 mm (1,3")
<b>Motor reznog kotača</b>	Rotacijska brzina	2500 o/min.
	Podešavanje visine reznog kotača	
<b>Rezni stol</b>	Širina	340 mm (13,4")
	Dubina	313 mm (12,3")
	T-utori	T-utor s izmjenjivim pločama T-utora, 10 mm (4 kom. + 3 kom.)
	Brzina dovoda	Ručno upravljanje
<b>Laser</b>		Klasa 2M
<b>Softver i elektronika</b>	Kontrole	Dodirna pločica
	Zaslon	N/D
<b>Sigurnosni standardi</b>		Pogledajte Izjavu o sukladnosti
<b>Radno okruženje</b>	Okolna temperatura	5 - 40 °C (41 -104 °F)
	Vlažnost	35 - 85 % RV bez kondenziranja

<b>Napajanje 1</b>	Napon/frekvencija	3 x 200 V (50 Hz)
	Ulaz za napajanje	3 (3L + PE)
	Struja S1	N/D
	Snaga S3 60 %	5,5 kW (7,4 ks)
	Snaga S3 15 %	7,5 kW (10 ks)
	Struja, nazivno opterećenje	22,9 A
	Struja, maks.	45,8 A
	Struja, maks. najveći motor	21,9 A
<b>Napajanje 2</b>	Napon/frekvencija	3 x 200 - 210 V (60 Hz)
	Ulaz za napajanje	3 (3L + PE)
	Struja S1	N/D
	Snaga S3 60 %	6,6 kW (8,8 ks)
	Snaga S3 15 %	8,5 kW (11,4 ks)
	Struja, nazivno opterećenje	27,1 A
	Struja, maks.	54,2 A
	Struja, maks. najveći motor	26,1 A
<b>Napajanje 3</b>	Napon/frekvencija	3 x 220 - 230 V (50 Hz)
	Napajanje strujom	3 (3L + PE)
	Struja S1	N/D
	Snaga S3 60 %	5,5 kW (7,4 ks)
	Snaga S3 15 %	7,5 kW (10 ks)
	Struja, nazivno opterećenje	20,1 A
	Struja, maks.	40,2 A
	Struja, maks. najveći motor	19,1 A

<b>Napajanje 4</b>	Napon/frekvencija	3 x 220 - 240 V (60 Hz)
	Napajanje strujom	3 (3L + PE)
	Struja S1	N/D
	Snaga S3 60 %	6,6 kW (8,8 ks)
	Snaga S3 15 %	8,5 kW (11,4 ks)
	Struja, nazivno opterećenje	22,5 A
	Struja, maks.	45 A
	Struja, maks. najveći motor	21,5 A
<b>Napajanje 5</b>	Napon/frekvencija	3 x 380 - 415 V (50 Hz)
	Napajanje strujom	3 (3L + PE)
	Struja S1	N/D
	Snaga S3 60 %	5,5 kW (7,4 ks)
	Snaga S3 15 %	7,5 kW (10 ks)
	Struja, nazivno opterećenje	12 A
	Struja, maks.	24 A
	Struja, maks. najveći motor	11 A
<b>Napajanje 6</b>	Napon/frekvencija	3 x 380 - 415 V (60 Hz)
	Napajanje strujom	3 (3L + PE)
	Struja S1	N/D
	Snaga S3 60 %	6,6 kW (8,8 ks)
	Snaga S3 15 %	8,5 kW (11,4 ks)
	Struja, nazivno opterećenje	13,4 A
	Struja, maks.	26,8 A
	Struja, maks. najveći motor	12,4 A

<b>Napajanje 7</b>	Napon/frekvencija	3 x 460 - 480 V (60 Hz)
	Napajanje strujom	3 (3L + PE)
	Struja S1	N/D
	Snaga S3 60 %	6,6 kW (8,8 ks)
	Snaga S3 15 %	8,5 kW (11,4 ks)
	Struja, nazivno opterećenje	12,4 A
	Struja, maks.	24,8 A
	Struja, maks. najveći motor	11,4 A
<b>Sustav hlađenja</b>	Opcija	Sustav hlađenja 4
<b>Ispuh</b>	Preporučeni kapacitet	150 m <sup>3</sup> /h (5300 ft <sup>3</sup> /h) uz vodeni stupac od 0 mm (0").
<b>Napredne značajke</b>	X-stol, ručno	Opcija
	X-postolje, ručno	N/D
	Okretno postolje	N/D
<b>Sigurnosni krug</b> <b>Kategorije/Izvedba</b> <b>Razina</b>	Zaustavljanje u nuždi	PL c, Kategorija 1 Stop kategorija 0
	Sigurnosni poklopac	PL d, Kategorija 3 Stop kategorija 0
	Brava sigurnosnog štitnika	PL a, Kategorija B Stop kategorija 0
	Neželjeni početak recirkulacije tekućine	PL c, Kategorija 1 Stop kategorija 0
<b>Prekidač za diferencijalnu struju (RCCB)</b>		Potreban je tip A, 30 mA (ili bolja inačica)
<b>Razina buke</b>		LpA = 72 dB(A) (izmjerena Razina emisije buke na radnim vrijednost). Nesigurnost stanicama s ocjenom A K = 4 dB
<b>Razina vibracija</b>	Deklarirana emisija vibracija	a <sub>hd</sub> = 0,5 m/s <sup>2</sup> (izmjerena vrijednost). Nesigurnost K = 0,2 m/s <sup>2</sup>

<b>Dimenzijs i težina</b>	<b>Širina</b>	89 cm (35,2")
	Širina (jedan tunel)	Lijevo: 134 cm (53") Desno: 141 cm (55,5").
	Širina (dva tunela)	170 cm (67")
	Dubina (s priključkom)	94 cm (37")
	Visina (zatvorena zaštita)	90 cm (35,5")
	Visina (otvorena zaštita)	122 cm (48")
	Težina	225 kg (496 lbs)

## 12.2 Sigurnosni krug Kategorije/Izvedba Razina

<b>Sigurnosni krug Kategorije/Izvedba Razina</b>	
<b>Zaustavljanje u nuždi</b>	PL c, Kategorija 1 Stop kategorija 0
<b>Sigurnosni poklopac</b>	PL d, Kategorija 3 Stop kategorija 0
<b>Brava sigurnosnog štitnika</b>	PL a, Kategorija B Stop kategorija 0
<b>Nenamjerno pokretanje tekućine</b>	PL c, Kategorija 1 Stop kategorija 0

## 12.3 Razine buke i vibracija

<b>Razina buke</b>	<b>Razina emisije buke na radnim stanicama s ocjenom A</b>	$L_{pA} = 72 \text{ dB(A)}$ (izmjerena vrijednost) $L_{pC} = \text{N/A dB(C)}$ (izmjerena vrijednost) $L_{wA} = \text{N/A dB(A)}$ (izmjerena vrijednost) Nesigurnost $K = 4 \text{ dB}$ Mjere su navedene u skladu s EN ISO 11202
Razina buke: Navedene su vrijednosti razine emisije i nisu nužno razine za siguran rad. Unatoč tome što postoji suodnos između emisije i razina izloženosti, to se ne može pouzdano upotrebljavati za utvrđivanje jesu li dodatne mjere predostrožnosti potrebne ili nisu. Čimbenici koji utječu na stvarnu razinu izloženosti radne snage uključuju karakteristike radne prostorije ostale izvore buke itd., tj. broj uređajeva i obližnjih procesa. Također, dopuštena razina izloženosti može se razlikovati ovisno o dotičnoj državi. Međutim, te informacije moguće će korisniku uređaja bolju procjenu opasnosti i rizika.		

<b>Vrijednost emisije vibracija</b>	$a_{hd} = 0,5 \text{ m/s}^2$ (izmjerena vrijednost). Nesigurnost K = 0,2 m/s <sup>2</sup> Mjere su navedene u skladu s EN ISO 20643:2008. Deklaracija o vibracijama izrađena u skladu s EN 12096:1997.
-------------------------------------	--

## 12.4 Sigurnosni dijelovi upravljačkog sustava (SRP/CS)



### UPOZORENJE

Ključne sigurnosne komponente moraju se zamjeniti nakon maksimalnog trajanja od 20 godina. Obratite se struersovoj servisnoj službi.



### Napomena

SRP/CS (sigurnosni dijelovi upravljačkog sustava) su dijelovi koji utječu na siguran rad uređaja.



### Napomena

Zamjenu ključnih sigurnosnih komponenti mora provesti samo inženjer ili kvalificirani (elektromehanički, elektronički, mehanički, pneumatski itd.) tehničar društva Struers. Ključne sigurnosne komponente moraju se zamjenjivati samo komponentama s najmanje jednakom razinom zaštite. Obratite se struersovoj servisnoj službi.

### Dijelovi

Sigurnosni dio	Proizvođač/Opis proizvođača	Kataloški br. proizvođača	Električni ref.	Kataloški br. Struers
Zaustavljanje u nuždi	Omron Gljivasta glava sa zaporom	A22NE-M-N	SGC1	2SA10500
Zaustavljanje u nuždi	Omron Gljivasta glava sa ugrađenim zaporom	A22NZ-H-02	SGC1	2SA41700
Zaustavljanje u nuždi	Omron Blok prekidač 1 NC	A22NZ-S-P1BN	SGC1.1 SGC1.3	2SB10111
Sigurnosna relejna jedinica	Omron	G9SB-3012-A	KFA3	2KS10006
Kontaktor motora	Omron	J7KN-40-24VAC	QA4 QA5	2KM74011
Pomoćni kontaktor NC	Omron	J73KN-B-01	QA4.1 QA5.1	2KH00137
Brava sigurnosnog štitnika	Schmersal Međupovezani elektromagnetski ventil	AZM161SK-12/12RK-024	KJ1	2SS00121

Sigurnosni dio	Proizvođač/Opis proizvođača	Kataloški br. proizvođača	Električni ref.	Kataloški br. Struers
Magnetski sigurnosni senzor	Schmersal	BNS-120-02z	BE1	2SS00130
Strujni priključni relej	Omron	G2R-1-S24VAC(S)	KFA1	2JK20124
Višenamjenski brojač vremena u čvrstom stanju	Omron	H3DS-ML AC/DC	KFB1	2KT00003
Koaksijalni solenoidni ventil	ASCO Serija 287 Mjedeno tijelo 2/2 NC, G3/8 D_10, Potpuna 24 V DC	SCG287A001.24/50	QM1	2YM10046
Prednji prozor	Struers			16930363
Štitnik reznog kotača	Struers			16930275
Produžni tunel	Struers Desna strana			16930036
Produžni tunel	Struers Ljeva strana			16930037


## 12.5 Diagrams

Ako želite detaljno pregledati određene informacije, pogledajte mrežnu verziju ovih uputa za upotrebu.


### 12.5.1 Diagrams Labotom-20

Naslov	Br.
Blok dijagram	<a href="#">16933050 B ▶ 58</a>
Dijagram strujnog kruga, 3 stranice	<a href="#">16933100 C ▶ 59</a>
Dijagram vode	<a href="#">16931002 A ▶ 62</a>


16933050 B




16933100 C




## 12 Tehnički podaci





16931002 A



## 12.6 Informacije o pravnim odredbama i propisima



### Obavijest FCC-a

Ova je oprema ispitana i ustanovljeno je da je u skladu s granicama za digitalni uređaj razreda B u skladu s Dijelom 15. Pravila FCC-a. Te su granice osmišljene za pružanje razumne zaštite protiv štetnih smetnji u instalaciji u stambenom području. Ova oprema generira, rabi i može zračiti radiofrekvencijskom energijom i, ako se ne instalira i upotrebljava u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radiokomunikaciji. Međutim, ne postoji jamstvo da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u pogledu prijema radijskog ili televizijskog signala, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša otkloniti smetnje s pomoću jedne ili više mjera navedenih u nastavku:

- Preusmjerite ili premjestite antenu za prijam.
- Povećajte razmak između opreme i prijamnika.
- Priključite opremu u drugu utičnicu ili strujni krug od onog na koji je priključen prijamnik.


# 13 Kontrolni popis prije instalacije

## 13.1 Specifikacije pakiranja

X:	110 cm (43,3")	
Y:	110 cm (43,3")	
Z:	103 cm (40,6")	
Težina	274 kg (604 lbs). Težina je navedena na sanduku.	

## 13.2 Lokacija

Postavite uređaj na stabilnu i ravnu površinu koja može izdržati težinu uređaja.

<b>Preporučene dimenzije stola</b>	
<b>Visina</b>	Preporuka: 80 cm (31,5")
<b>Širina</b>	92 cm (36,2")
<b>Dubina</b>	90 cm (35,4")
	
Stol mora imati najmanju nosivost od: 350 kg (772 lbs)	

Radna klupa dizajnirana za rezne uređaje Struers dostupna je kao pribor. Recirkulacijska rashladna jedinica stat će u pretinac u jedinici stola.

Za ostale radne klupe provjerite postoji li dovoljno prostora ispod / pokraj stola za recirkulacijsku rashladnu jedinicu.

### Osvjetljenje


Pobrinite se za to da uređaj bude prikladno osvijetljen. Preporučuje se najmanje 300 lumena za osvjetljavanje kontrolnih elemenata i drugih radnih područja.




<b>Uvjeti okoline</b>		
Radno okruženje	Okolna temperatura	5-40 °C/40-105 °F
	Vlažnost	35-85 % RV bez kondenzacije

### 13.3 Dimenzije

<b>Prikaz prednje strane</b>	
A:	89 cm (35")
A:	170 cm (67")
A:	141 cm (55,5")


The table displays three front-view dimension drawings of the Struers Labotom 20 machine. Each drawing shows the machine from a front-on perspective with a red double-headed arrow at the bottom indicating the width. The top drawing is labeled 'A: 89 cm (35")'. The middle drawing is labeled 'A: 170 cm (67")'. The bottom drawing is labeled 'A: 141 cm (55,5")'. The drawings illustrate how the machine's front panel can be folded down to reduce its footprint.



<b>Prikaz prednje strane</b>	
<b>A:</b>	134 cm (53")
	
<b>Bočni prikaz</b>	
<b>A:</b>	86 cm (34")
<b>B:</b>	94 cm (37")
<b>C:</b>	54 cm (21,3")
<b>D:</b>	90 cm (35,5")
<b>E:</b>	72 cm (28,3")
	
<b>A:</b>	121 cm (47,6")
<b>B:</b>	114 cm (45")
	



**Otisak - Prednji prikaz**

**A:** 51 cm (20")



Otisak - Prednji prikaz	
A:	43 cm (19,3")
A:	53 cm (21")

The table contains two rows of information. The first row shows a front view of the device with dimension A highlighted as 43 cm (19.3"). The second row shows a front view of the device with dimension A highlighted as 53 cm (21").



## 13.4 Preporučeni prostor

### Prostor ispred uređaja

- Provjerite ima li dovoljno mesta ispred uređaja. 100 cm (40")

### Prostor sa strane uređaja

- Preporučeni prostor sa strane uređaja. 100 cm (40")

**Prostor na stražnjoj strani uređaja**

- Provjerite postoji li dovoljno prostora iza uređaja za ulazna i izlazna crijeva.

## 13.5 Transport i skladištenje

Ako u bilo kojem trenutku nakon instalacije morate premjestiti uređaj ili ga skladištiti, postoji cijeli niz smjernica koje preporučujemo da slijedite.

- Sigurno zapakirajte uređaj prije transporta.  
Nedovoljno pakiranje može oštetiti uređaj i poništiti jamstvo. Obratite se struersovoj servisnoj službi.
- Struers preporučuje da se sva originalna pakiranja i oprema sačuvaju za buduću uporabu.

### 13.5.1 Dugoročno skladištenje ili otprema

**Napomena**

Struers preporučuje da se sva originalna pakiranja i pribor sačuvaju za buduću uporabu.

- Temeljito očistite uređaj i sav pribor.
- Odspojite uređaj sa strujnog napajanja.
- Odspojite dovod i odvod vode.
- Odvojite rashladni sustav, ako je instaliran. Pogledajte upute za određenu jedinicu.
- Postavite uređaj i pribor u njihovo originalno pakiranje.
- Pričvrstite kutije na paletu remenima.

**Na novoj lokaciji**

Na novoj lokaciji provjerite postoje li potrebni objekti.


## 13.6 Raspakiranje

**Napomena**


Struers preporučuje da se sva originalna pakiranja i pribor sačuvaju za buduću uporabu.

## 13 Kontrolni popis prije instalacije

- Uklonite vijke i sanduk. Koristite odvijač PH 2.



- Upotrijebite bit-nastavak T20 za uklanjanje transportnog nosača (**A**).
- Upotrijebite bit-nastavak T20 za uklanjanje vijaka na paleti (**B**).
- Imbus ključem od 6 mm uklonite vijke koji pričvršćuju uređaj na nosač (**B**).
- Uklonite transportne nosače.



### 13.7 Podizanje



#### OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA

Pazite na svoje prste tijekom rukovanja uređajem.  
Tijekom rukovanja teškim uređajima nosite zaštitnu obuću.



#### OPREZ

Uređaj je težak. Uvijek koristite dizalicu i traku za podizanje.

- Za podizanje uređaja koristite dizalicu, nosač za podizanje uključen u pakiranje i trake za podizanje.



Dizalica mora imati kapacitet podizanja od najmanje 250 kg (552 lbs).

- Postavite trake za podizanje ispod osnovice uređaja, s desne i s lijeve strane. (A)

- Postavite prednje i stražnje trake sa unutarnje strane nogica.


Budite oprezni pri postavljanju traka za podizanje jer one mogu oštetiti sigurnosni poklopac.

- Provjerite jesu li trake paralelne jedna s drugom i postavite šipku za podizanje tako da obe trake budu razdvojena ispod mjesta za podizanje.




**Težište**

- A:** 37,5 cm (14,7")
- B:** 40 cm (15,6")
- C:** 73,5 cm (29")




- A:** 90 cm (35,5")
- B:** 38 cm (15")
- C:** 31,5 cm (12,4")
- D:** 86,5 cm (34")



### Na novoj lokaciji

Preporučene dimenzije stola	
Visina	Preporuka: 80 cm (31,5")
Širina	<b>92 cm (36,2")</b>
Dubina	90 cm (35,4")
Stol mora imati najmanju nosivost od: 350 kg (772 lbs)	

1. Instalirajte uređaj u blizini izvora napajanja, ispušnog sustava i sustava za hlađenje.
2. Provjerite postoji li dovoljno prostora iza stola za ulazno i izlazno crijevo.
3. Postavite uređaj u prostoriju s dovoljno svjetla.
4. Postavite uređaj na tvrdnu, stabilnu radnu klupu s vodoravnom površinom i prikladnom visinom.
5. Provjerite je li uređaj ravan te nalaze li se sve četiri noge na radnoj klupi.
6. Rastavite dvije podloške za stvaranje razmaka (**A**) na stražnjoj strani uređaja i postavite ih u njihove držače (**B**).



7. Otključajte sigurnosni štitnik okretanjem trokutnog ključa u smjeru kazaljke na satu.  
Pogledajte [Provjera popisa pakiranja ▶ 17.](#)  
Otvorite sigurnosni štitnik.
8. Za ponovno postavljanje brave na sigurnosnom štitniku, okrenite trokutni ključ u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.




## 13 Kontrolni popis prije instalacije


9. Otvorite sigurnosni štitnik i odšarafile pričvršćivače koji drže transportni nosač na mjestu. Koristite ključ od 30 mm (1,18") i 13 mm (0,51").



10. Uklonite transportni nosač.



11. Ponovno postavite maticu M20 na mjesto.



12. Raspakirajte crijevo za vodu uklanjanjem pokrovne folije i kabelskih vezica.



## 13.8 Napajanje



### ELEKTRIČNA OPASNOST

Isključite strujno napajanje prije nego što instalirate strujnu opremu.  
Osigurajte da stvarni napon strujnog napajanja bude u skladu s naponom navedenim na tipskoj pločici uređaja.  
Netočan napon može oštetiti strujni krug.


### 13.8.1 Povezivanje sa uređajem

#### Postupak

1. Otvorite električnu priključnu kutiju.
2. Povežite kabel za napajanje kao što je prikazano.

EU kabel	UL kabel
L1: Smeđa	L1: Crna
L2: Crna	L2: Crvena
L3: Crna/Siva	L3: Narančasta/tirkizna
Zemlja (uzemljenje): Žuta/zelena	Zemlja (uzemljenje): Zelena (ili žuta/zelena)
Neutralno: Plava - Ne upotrebljava se	Neutralno: Bijela - Ne upotrebljava se

Nakon postavljanja uređaja, provjerite okreće li se rezni kotač u ispravnom smjeru. Ispravan smjer označen je na štitniku reznog kotača (**A**).



### 13.8.2 Kabel za mrežno napajanje - preporučene specifikacije

Lokalni standardi mogu imati prednost pred preporukama za glavni kabel za strujno napajanje. Ako je potrebno, obratite se kvalificiranom električaru i provjerite koja je opcija prikladna za postavljanje lokalne instalacije.

Napon/frekvencija: 3 x 200 V/50 Hz	
<b>Min. osigurač:</b> <b>3 x 50 A</b>	Minimalna veličina kabela s minimalnim osiguračem: 5 x 4 mm <sup>2</sup> + PE
<b>Maks. osigurač:</b> <b>3 x 50 A</b>	Maksimalna veličina kabela s maksimalnim osiguračem: 5 x 4 mm <sup>2</sup> + PE

Napon/frekvencija: 3 x 220-230 V/50 Hz	
<b>Min. osigurač:</b> <b>3 x 50 A</b>	Minimalna veličina kabela s minimalnim osiguračem: 5 x 4 mm <sup>2</sup> +PE
<b>Maks. osigurač:</b> <b>3 x 50 A</b>	Maksimalna veličina kabela s maksimalnim osiguračem: 5 x 4 mm <sup>2</sup> +PE

**Napon/frekvencija: 3 x 380-415 V/50 Hz**

<b>Min. osigurač:</b> <b>3 x 40 A</b>	Minimalna veličina kabela s minimalnim osiguračem: 5 x 2.5 mm <sup>2</sup> +PE
<b>Min. osigurač:</b> <b>3 x 40 A</b>	Maksimalna veličina kabela s maksimalnim osiguračem: 5 x 2.5 mm <sup>2</sup> +PE

**Napon/frekvencija: 3 x 200-210 V/60 Hz**

<b>Min. osigurač:</b> <b>3 x 50 A</b>	Minimalna veličina kabela s minimalnim osiguračem: 5 x AWG8+PE
<b>Maks. osigurač:</b> <b>3 x 50 A</b>	Maksimalna veličina kabela s maksimalnim osiguračem: 5 x AWG8 + PE

**Napon/frekvencija: 3 x 220-240 V/60 Hz**

<b>Min. osigurač:</b> <b>3 x 50 A</b>	Minimalna veličina kabela s minimalnim osiguračem: 5 x AWG8 + PE
<b>Maks. osigurač:</b> <b>3 x 50 A</b>	Maksimalna veličina kabela s maksimalnim osiguračem: 5 x AWG8 + PE

**Napon/frekvencija: 3 x 380-415 V/60 Hz**

<b>Min. osigurač:</b> <b>3 x 40 A</b>	Minimalna veličina kabela s minimalnim osiguračem: 5 x AWG12 + PE
<b>Maks. osigurač:</b> <b>3 x 40 A</b>	Maksimalna veličina kabela s maksimalnim osiguračem: 5 x AWG12 + PE

**Napon/frekvencija: 3 x 460-480 V/60 Hz**

<b>Min. osigurač:</b> <b>3 x 40 A</b>	Minimalna veličina kabela s minimalnim osiguračem: 5 x AWG12 + PE
<b>Maks. osigurač:</b> <b>3 x 40 A</b>	Maksimalna veličina kabela s maksimalnim osiguračem: 5 x AWG12 + PE

**Podaci o električnoj energiji**

Drugi kraj kabela može biti opremljen odobrenim utikačem ili tvrdo ožičen u izvor napajanja u skladu s električnim specifikacijama i lokalnim propisima.

**ELEKTRIČNA OPASNOST**

Labotom-20 mora biti zaštićen vanjskim osiguračima. Pogledajte tablicu u nastavku za potrebnu veličinu osigurača.

<b>Napon/frekvencija: 3 x 200 V/50 Hz</b>	
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	S3 60 %: 5,5 kW (7,4 ks) S3 15 %: 7,5 kW (10 ks)
<b>Broj faza</b>	3 (3L + PE)
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	22,9 A
<b>Snaga, maks. opterećenje</b>	45,8 A
<b>Nazivna struja, najveći motor</b>	21,9 A

<b>Napon/frekvencija: 3 x 200-210 V/60 Hz</b>	
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	S3 60 %: 6,6 kW (8,8 ks) S3 15 %: 8,5 kW (11,4 ks)
<b>Broj faza</b>	3 (3L + PE)
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	27,1 A
<b>Snaga, maks. opterećenje</b>	54,2 A
<b>Nazivna struja, najveći motor</b>	26,1 A

<b>Napon/frekvencija: 3 x 220-230 V/50 Hz</b>	
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	S3 60 %: 5,5 kW (7,4 ks) S3 15 %: 7,5 kW (10 ks)
<b>Broj faza</b>	3 (3L + PE)
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	20,1 A
<b>Snaga, maks. opterećenje</b>	40,2 A
<b>Nazivna struja, najveći motor</b>	19,1 A

<b>Napon/frekvencija: 3 x 220-240 V/60 Hz</b>	
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	S3 60 %: 6,6 kW (8,8 ks) S3 15 %: 8,5 kW (11,4 ks)
<b>Broj faza</b>	3 (3L + PE)
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	22,5 A
<b>Snaga, maks. opterećenje</b>	45 A
<b>Nazivna struja, najveći motor</b>	21,5 A

## 13 Kontrolni popis prije instalacije

Napon/frekvencija: 3 x 380-415 V/50 Hz	
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	S3 60 %: 5,5 kW (7,4 ks) S3 15 %: 7,5 kW (10 ks)
<b>Broj faza</b>	3 (3L + PE)
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	12 A
<b>Snaga, maks. opterećenje</b>	24 A
<b>Nazivna struja, najveći motor</b>	11 A

Napon/frekvencija: 3 x 380-415 V/60 Hz	
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	S3 60 %: 6,6 kW (8,8 ks) S3 15 %: 8,5 kW (11,4 ks)
<b>Broj faza</b>	3 (3L + PE)
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	13,4 A
<b>Snaga, maks. opterećenje</b>	26,8 A
<b>Nazivna struja, najveći motor</b>	12,4 A

Napon/frekvencija: 3 x 460-480 V/60 Hz	
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	S3 60 %: 6,6 kW (8,8 ks) S3 15 %: 8,5 kW (11,4 ks)
<b>Broj faza</b>	3 (3L + PE)
<b>Snaga, nazivno opterećenje</b>	12,4 A
<b>Snaga, maks. opterećenje</b>	24,8 A
<b>Nazivna struja, najveći motor</b>	11,4 A

### 13.8.3 Vanjska zaštita od kratkog spoja

#### OPREZ

Uređaj uvijek mora biti zaštićen vanjskim osiguračima. Pogledajte električnu tablicu za detalje o potrebnoj veličini osigurača.

### 13.8.4 Prekidač za diferencijalnu struju (RCCB)

#### Napomena

Lokalni standardi mogu imati prednost pred preporukama za glavni kabel za strujno napajanje. Ako je potrebno, obratite se kvalificiranom električaru i provjerite koja je opcija prikladna za postavljanje lokalne instalacije.

Preduvjeti za električne instalacije	
<b>S prekidačem za diferencijalnu struju (RCCB) - Obvezno</b>	Tip A, 30 mA (EN 50178/5.2.11.1) ili jači

## 13.9 Sigurnosne specifikacije

<b>Sigurnosni krug Kategorije/Izvedba Razina</b>	
Zaustavljanje u nuždi	PL c, Kategorija 1 Stop kategorija 0
Sigurnosni poklopac	PL d, Kategorija 3 Stop kategorija 0
Brava sigurnosnog štitnika	PL a, Kategorija B Stop kategorija 0
Nenamjerno pokretanje tekućine	PL c, Kategorija 1 Stop kategorija 0

## 13.10 Opskrba vodom

### Ulaz za vodu



#### Napomena

Nove vodovodne instalacije:

Pustite vodu da teče nekoliko minuta kako biste isprali sve ostatke iz cijevi prije spajanja uređaja na dovod vode.

Uređaj se isporučuje s tlačnim crijevom od 2 m (6,5") sa GEKA spojnicom za spajanje uređaja na dovod vode.

<b>Specifikacije opskrbe vodom</b>	
Tlok vode	1 do 9,9 bara (14,5 do 143 psi)1 - 9,9 bara (14,5 -143 psi)
Isporučeno crijevo	20 cm/23,7"
Cijevni priključak	Gekka priključak: 3/4".

Preporučuje se recirkulacijska jedinica.

### Izlazni otvor za vodu - odvod

<b>Specifikacije izlaznog otvora za vodu</b>	
Isporučeno crijevo	60 cm (23,6") sa otvorom za izlaz ispod uređaja
Promjer otvora za izlaz vode	75 mm (2,9")

## 13.11 Ispuh

### Preporučeno

Minimalni kapacitet:

150 m<sup>3</sup>/h (5297 ft<sup>3</sup>/h) uz voden stupac od 0 mm (0").

## 13.12 Sustav hlađenja

Preporučuje se upotreba sustava hlađenja Struers.

### Obvezno

Struers preporučuje dodavanje Struers aditiva protiv korozije u rashladnu vodu.

Preporučuje se upotreba potrošnog materijala Struers.

Ostali proizvodi mogu sadržavati agresivna otapala, koja otapaju npr. gumene brtve. Jamstvo možda ne pokriva oštećene dijelove uređaja (npr. brtve i cijevi) kada se šteta može izravno povezati s upotrebom potrošnog materijala koji nije isporučen od Struersa.

# 14 Proizvođač

Struers ApS  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup, Danska  
Telefon: +45 44 600 800  
Telefaks: +45 44 600 801  
[www.struers.com](http://www.struers.com)

### Odgovornost proizvođača

Potrebno je poštivati sljedeća ograničenja jer bi kršenje ograničenja moglo dovesti do isključenja zakonskih obveza društva Struers.

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške u tekstu i/ili ilustracijama u ovim uputama za upotrebu. Informacije u ovim uputama za upotrebu podložne su promjenama bez prethodne obavijesti. U uputama za upotrebu mogu biti navedeni pribor ili dijelovi koji nisu sadržani u isporučenoj verziji opreme.

Proizvođač će snositi odgovornost za posljedice u pogledu sigurnosti, pouzdanosti i učinkovitosti opreme samo ako se oprema upotrebljava, servisira i održava u skladu s uputama za upotrebu.

Struers ApS  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup, Danska

# Izjava o sukladnosti

EU /UE / EL / EC /EE / ES /EÚ / AB

Manufacturer / Производител / Výrobce / Producent/ Hersteller / Κατασκευαστής / Fabricante/ Tootja / Valmistaja/ Fabricant / Proizvođač / Gyártó/ Fabbricante / Gamintojas/ Ražotājs / Fabrikant /Producent /

Fabricante / Producător / Výrobcia / Proizvajalec / Tillverkare / 販売元 / 제조사 / Produsent / Изготовитель / İmalatçı / 制造商

Декларация за съответствие  
Prohlásení o shodě  
Overensstemmelseserklæring  
Konformitätsertifikat  
Δήλωση συμμόρφωσης  
Declaración de conformidad  
Vastavusdeklaratsioon

Vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Déclaration de conformité  
Izjava o sukladnosti  
Megfelelőségi nyilatkozat  
Dichiarazione di conformità  
Atitikties deklaracija  
Atbilstības deklarācija

Verklaring van overeenstemming  
Deklaracija zgodnosti  
Declaração de conformidade  
Declaratie de conformiteit  
Vyhlašenie o zhode  
Izjava o skladnosti  
Intyg omöverensstämmelse

適合宣言書  
적합성 선언서  
Samsvarserklæring  
Заявление о соответствии  
Uygunluk Beyani  
符合性声明

Name / Име / Název / Navn / Name / Όνομα / Nombre / Nimetus / Nimi / Nom / Naziv / Név / Nome / Pavadinimas / Nosaukums /  
Naam / Nazwa / Nome / Denumirea / Názov / Ime / Namn / 名前 / 제품명 / Наименование / Adı / 名称

Labotom-20

Model / Model / Model / Model / Модель / Modelo / Mudeł / Mall / Modèle / Model / Modeli / Modelis / Modelis /  
Model / Model / Model / Model / Model / モデル / 모델 / Model / Model / 型号

Labotom-20 za tunele

Function / Функция / Funkcie / Funktion / Funktion / Λειτουργία / Función / Funktsioon / Toiminto / Fonction / Funkcija / Funkció /  
Funkcija / Funkcja / Functie / Funkcja / Função / Functia / Funkcia / Funktion / 機能 / 기능 / Funksjon /  
Назначение / Fonksiyon / 功能

Type / Tip / Typ / Type / Typ / Τύπος / Típo / Tüüp / Typpi / Type / Tip / Tipus / Típus / Tips / Type / Typ / Típo / Tipul /  
Typ / Tip / Typ / 種類 / 유형 / Type / Tip / Tür / 类型

Labotom-20 06936129, 06936130, 06936135, 06936136, 06936146,  
06936147, 06936154  
Labotom-20 za tunele 06936229, 06936230, 06936235, 06936236,  
06936246, 06936247, 06936254

Serial no. / Сериен номер / Výrobní číslo / Serienummer / Seriennummer / Σειριακός αριθμός / N.º de serie / Seerianumber /  
Sarjanro / No de série / Serijski broj / Sorozatszám / N. seriale / Serijos Nr. / Sērijas Nr. / Serienr. / Numer seryjny / N.º de série /  
/ Nr.  
serie / Výrobné č. / Serijska št. / Serienummer / シリアル番号 / 일련번호 / Serienr. / Серийный номер / Seri no. / 序列号



Modul H, u skladu sa globalnim pristupom

en	We declare that product mentioned is in conformitywith the following directives and standards:	es	Declaramos que el producto mencionado cumple con las siguientes directivas y normativas:	it	Dichiariamo che il prodotto citato è conforme ai seguenti standard e direttive:	pt	Declaramos que o produto mencionado está em conformidade com as seguintes normas e direttivas:	ja	弊社はこの指定製品が以下の指令および基準に適合することを宣言します。
bg	Декларираме, че посоченият продукт е в съответствие със следните директиви и стандарти:	et	Kinnitame, et nimetatud toode vastab järgmiste direktiividele ja standarditele:	lt	Pareiskiame, kad nurodytas gaminis atitinka sias direktyvas ir standartus:	ro	Declarăm că produsul mentionat este în conformitate cu următoarele directive și standarde:	ko	해당 선언서 상의 제품은 다음 지침 및 기준에 적합함을 선언합니다.
cs	Tímoto prohlašujeme, že uvedený výrobek je v souladu s následujícími směrniciemi a normami:	fi	Vakuutamme, että mainitulla tuotteella on seuraavien direktiivien ja standardien mukainen:	lv	Mēsästiprinām, ka minētās produkts atbilst sādām direktīvām un standartiem:	sk	Declarăm că produsul menționat este în conformitate cu următoarele directive și standarde:	ja	弊社はこの指定製品が以下の指令および基準に適合することを宣言します。
da	Vi erklærer herved, at det nævnte produkt er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:	fr	Nous déclarons que le produit mentionné est conforme aux directives et normes suivantes :	nl	Wijverklaaren dat het vermelde product in overeenstemming is met de volgende richtlijnen en normen:	sl	Potrjujemo, dajeomenjeni izdelek v skladu z naslednjimi direktivami in standarti:	ko	해당 선언서 상의 제품은 다음 지침 및 기준에 적합함을 선언합니다.
de	Wir erklären, dass das genannte Produkt den folgenden Richtlinien und Normen entspricht:	hr	Izjavljujemo da je navedeni proizvod u skladu sa sljedećim direktivama i standardima:	pl	Oświadczenie, że wymieniony produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami i normami:	sv	Vi intygar att den angivna produkten är i samsvar med följande överensstämmelser med följande direktiv och standarder:	ja	弊社はこの指定製品が以下の指令および基準に適合することを宣言します。
el	Δηλώνουμε ότι το εν λόγω προϊόν είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα:	hu	Kijelentjük, hogy jelen termék megfelel a következő irányelvöknek és szabványoknak:					zh	我们特此声明上述产品符合以下指

2006/42/EZ EN ISO 12100:2010, EN ISO13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO13850:2015, EN ISO13857:2008, EN ISO16089:2015, EN 60204-1:2018

2011/65/EU EN 63000:2018

2014/30/EU EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN61000-3-11:2000, EN 61000-3-12:2011, EN 61000-6-2:2005, EN61000-6-2-AC:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-3-A1:2011, EN61000-6-3-A1 -AC:2012

1907/2006/EU (REACH)

Dodatni standardi NFPA 79, FCC 47 CFR Dio 15 Poddio B

Ovlaštena osoba za kompiliranje tehničke datoteke/  
ovlašteni potpisnik

Datum: [Datum izdanja]

