

LaboDoser-100		
Normas de seguridad/directivas/legislación		Declaración de incorporación de maquinaria parcialmente terminada
REACH		Para obtener información sobre REACH, póngase en contacto con su oficina local de Struers.
Entorno de operaciones	Temperatura ambiente	5-40 °C (41-104 °F)
	Humedad	<85% de humedad relativa sin condensación
	Temperatura ambiente	0-60 °C (32-140 °F)
Condiciones de transporte y almacenamiento	Humedad	<85% de humedad relativa sin condensación
Dimensiones y peso	Ancho	19,0 cm (7,5")
	Profundidad	30,6 cm (12,0")
	Altura	11,5 cm (4,5")
	Peso	1,9 kg (4,2 lb)